

# EIXO LESTE-CODEVASF OPERAÇÃO - JUNHO 2023

# OPERAÇÃO

# Demandas de Junho

Portal	Vazão Fornecida	Volume Fornecido (m³)	Status Fornecimento	Início	Fim	Ofício
PE05L - Barra de Juá (TUD de Muquém)	Q=0,80 m³/s	2.073.576,00	Em atendimento	01/02/2023 06/03/2023	31/05/2023	OFÍCIO N° 90/2023/CFL/CGOF/DPE/SNSH-MIDR
PE09L-Compesa Moxotó + Adutora Custodia	Q=0,37 m³/s	967.075,20	Em atendimento	-	-	PGA
Compesa Pajeú	Q=0,31 m³/s	792.720,00	Em atendimento	-	-	PGA
PB01L-Monteiro	Q=2,87 m³/s	7.431.111,89	Em atendimento	-	-	PGA
SISAR Carvalho / Lagoa da Onça	Q=0,0004 m³/s	1.156,10	Em atendimento	-	-	PGA


# Comparativo PGA

Acompanhamento fornecimento PGA 2023														
Pontos de Entrega	Vazões Médias	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	ANUAL
PE05L - Barra de Juá (TUD de Muquém)	PGA	2,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,01
	Fornecimento	0,87	0,87	0,97	1,00	1,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
PE09L-Compesa Moxotó + Adutora de Custódia	PGA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Fornecimento	0,35	0,36	0,30	0,37	0,34	0,37	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
Compesa Pajeú	PGA	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,31
	Fornecimento	0,25	0,27	0,29	0,29	0,29	0,31	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
PE11L- Açude da Barra (TUD de Campos)	PGA	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Fornecimento	0,71	0,80	0,80	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
PB01L-Monteiro	PGA	6,94	6,94	6,94	6,94	2,44	2,44	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	3,19
	Fornecimento	1,69	1,17	1,43	2,42	3,05	2,87	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
SISAR Carvalho / Lagoa da Onça	PGA	0,01500	0,01500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04500	0,04000
	Fornecimento	0,00049	0,00042	0,00027	0,00047	0,00050	0,00045	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00022


\*PGA - mínimo

# Comparativo PGA - Graficos


Compesa Muquém




PE09L-Compesa Moxotó + Adultora de Custódia





SISAR Carvalho / Lagoa da Onça



Compesa Pajeú




# Comparativo PGA - Graficos



# SEGURANÇA DE BARRAGENS

# SEGURANÇA DE BARRAGENS

## Atividades Rotineiras



# SEGURANÇA DE BARRAGENS

combraco COP



combraco COP



# SEGURANÇA DE BARRAGENS



# MANUTENÇÃO

# Manutenções Eletromecânicas



# Manutenções Eletromecânicas



# Manutenções Civil



# Manutenções Civil



# Parada em Andamento



## Manutenção: Reparo de placas no WBS 2211

Início: 10/07/2023

Fim: 24/07/2023

## Ações prévias para garantir continuidade das entregas

Reduções de vazões nos portais (30/06/2023 até 01/08/2023) :

- PB01L - Monteiro - de 3,0 m<sup>3</sup>/s para 1,0 m<sup>3</sup>/s.
- PE05L - Barra de Juá (TUD Muquém) - de 0,8 m<sup>3</sup>/s para 0,5 m<sup>3</sup>/s
- Os demais fornecimentos serão mantidas as vazões.

# Paradas Programadas

## Recuperação de placas

- WBS 2212 – **Setembro**
- WBS 2208 – **Novembro/Dezembro**

# Paradas programadas 2024

- Recuperação e Impermeabilização do Forebay da EBV-2
- Impermeabilização e Obras Civas do Aqueduto Jacaré
- Impermeabilização e Obras Civas do Aqueduto BR316
- Manutenção e Instalação das Válvulas na EBV-5 e EBV-6

# Obrigado