

SALA DE SITUAÇÃO

Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

09/09/2021


| Caracarai - 14710000 *** | | |
|--------------------------|------------|--------------------------------------|
| Data | Cota cm | Relação com a vazante máxima (cm) |
| 06/09 | 579 | 589 |
| 07/09 | 592 | 602 |
| 08/09 | 613 | 623 |
| * 09/09 | 626 | 636 |

| Boa Vista - 14620000 **** | | |
|---------------------------|------------|--------------------------------------|
| Data | Cota cm | Relação com a vazante máxima (cm) |
| 06/09 | 484 | 474 |
| 07/09 | 511 | 501 |
| 08/09 | 531 | 521 |
| * 09/09 | 533 | 523 |

| Manaus - 14990000 *** | | |
|-----------------------|------------|--|
| Data | Cota cm | Relação com a cota da máxima cheia (cm) |
| 06/09 | 2623 | -271 |
| 07/09 | 2611 | -283 |
| 08/09 | 2599 | -295 |
| * 09/09 | 2590 | -304 |

| Tabatinga - 10100000 *** | | |
|--------------------------|------------|---|
| Data | Cota cm | Relação com a cota de inundação (cm) |
| 06/09 | 85 | -1226 |
| 07/09 | 106 | -1204 |
| 08/09 | 125 | -1186 |
| * 09/09 | 140 | -1170 |

| Óbidos - 17050001 **** | | |
|------------------------|------------|--------------------------------------|
| Data | Cota cm | Relação com a cota de alerta (cm) |
| 06/09 | 601 | -172 |
| 07/09 | 596 | -177 |
| 08/09 | 591 | -182 |
| * 09/09 | 587 | -186 |



Legenda

- ▼ Postos fluviométricos.
- ~ Rios
- Bacia do Amazonas.

| Estação | Vazante máxima (cm) | Cheia (cm) |
|-------------|---------------------|------------|
| Tabatinga | -86 | 1310 |
| Rio Branco | 164 | 1350 |
| Caracarai | -10 | 750 |
| Moura | 235 | 1496 |
| Humaitá | 833 | 2352 |
| Porto Velho | 163 | 1500 |
| Manacapuru | 254 | 1883 |
| Manaus | 1363 | 2894 |
| Óbidos | -62 | 773 |
| Boa vista | 10 | 650 |
| Abunã | 515 | 2554 |

| Abunã - 15320002 | | |
|------------------|------------|--|
| Data | Cota cm | Relação com a cota da máxima cheia (cm) |
| 06/09 | 938 | -1616 |
| 07/09 | 932 | -1622 |
| 08/09 | 936 | -1618 |
| * 09/09 | 936 | -1618 |

Todos os dados estão sujeitos à consolidação posterior

** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC
 *** - cota fornecida pela CPRM/2015
 ****- cota de alerta adotada pela SUDAM/2015