



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE CHAMPRÃO

Novembro/2018

**Alocação de Água -
05/06/2018 - Condeúba -
BA**

ANA – Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de
Água (61) 2109-5566

DNOCS - José Antônio Barbosa
de Macedo - 77-99143-
6702

EMBASA - **não indicado**

PM de Condeúba - Fábio
Rogério Santos da Silva /
Leandro Neves Faria

PM

de Cordeiros - João Sores
de Oliveira - 77-98832-4539

PM


de Piripá - **não indicado**

Defesa Civil de Condeúba - **não
indicado**

Agricultores Irrigantes do
Entorno - **não indicado**

CBH Rio de Contas - Rita de
Cássia Silva Braga e Braga -
73-99107-5668

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado



Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)
jun/18	0,74	0,91	out/18	0,10	0,28	fev/19	0,00	
jul/18	0,56	0,78	nov/18	0,00	1,83	mar/19	0,00	
ago/18	0,39	0,63	dez/18	0,00		abr/19	0,00	
set/18	0,24	0,43	jan/19	0,00		mai/19	0,00	

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE CHAMPRÃO

Novembro/2018

Usos Esperados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Abastecimento humano no lago	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29
Irrigação	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Carros-pipa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Total	40	40	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	44

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

[Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.](#)

Usos Observados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Abastecimento humano no lago	22	20	26	27	29	SI							25
Irrigação	SI	SI	SI	SI	SI	SI							SI
Carros-pipa	SI	SI	SI	SI	SI	SI							SI
Total	>= 22	>= 20	>= 26	>= 27	>= 29	>= 0	>= 0	>= 0	>= 0	>= 0	>= 0	>= 0	SI

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica

Novembro/2018

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento					
1.1	Medição de cotas do reservatório	DNOCS / PM de Condeúba	Diário com envio mensal			
1.2	Medição dos volumes captados pela EMBASA	EMBASA	Mensal			
1.3	Medição de volumes captados por carros-pipa	PM de Condeúba	Diário com envio mensal			OBS 5
2	Instrumentação					
2.1	Complementação das réguas	ANA / INEMA	Imediato			
2.2	Recuperação dos macromedidores de água tratada	EMBASA	30 dias			OBS 2
3	Regulação de usos					
3.1	Proposta de Marco Regulatório de Usos de Recursos Hídricos	ANA	1º semestre de 2019			
4	Outras ações					
4.1	Apresentação de plano de contingência para continuidade do abastecimento público para os municípios de Condeúba, Cordeiros e Piripá em caso de colapso do Reservatório Champrão	EMBASA	30 dias			OBS 3
4.2	Cronograma de implantação de adutora para captação a partir do reservatório Cachoeira	EMBASA	Imediato			OBS 3
4.3	Cadastramento de barragens a montante de Champrão	INEMA	60 dias			OBS 5



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE CHAMPRÃO

Novembro/2018

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
4.4	Projeto executivo, orçamento e cronograma para recuperação da calha do rio a montante de Champrão	PM de Condeúba, Piripá e Cordeiros	60 dias			OBS 1
4.5	Articulação dos legislativos e executivos municipais para obtenção de recursos financeiros para implementação da barragem de Morrinhos	Prefeituras e Câmaras dos Vereadores de Condeúba, Piripá e Cordeiros	Imediato			OBS 5
4.6	Descritivo das restrições de usos e conflito pelo uso da água da Barragem Pica Pau (Cordeiros)	Associação de Periperi e Santo Antônio com apoio da Prefeitura de Cordeiros	Imediato			OBS 5

Observações relevantes:

- 1) Em 16/10/18 foi informado pelo Secretário de Agricultura de Condeúba que foi protocolado ofício na Secretaria de Infraestrutura Hidrica e Saneamento da Bahia - SHIS/BA solicitando limpeza da calha do rio Condeúba, córrego do Morro e córrego Enchu, em 21/08/2018.
- 2) Aguardando posicionamento da EMBASA sobre a situação do medidor de água tratada (seria recuperado até 20/09/2018, porém as conexões ficaram incompatíveis e o serviço não foi executado até 09/11/2018).
- 3) Encaminhado Ofício à EMBASA solicitado o Plano de Contingência e o cronograma de implantação da adutora a partir do reservatório Cachoeira.
- 4) Foram indicados representantes da PM de Condeúba para a Comissão de Acompanhamento, em 16/10/2018. Faltam indicações da Defesa Civil de Condeúba, dos agricultores do entrono do açude, da EMBASA e da PM Piripá.
- 5) Não há informações sobre essas atividades.