



# Boletim Especial de Aeronavegabilidade (*Special Airworthiness Bulletin*)

**ATA:** 73 Engine - Fuel and Control

**BEA Nº** 2020-04

**Data:** 07 de maio de 2020

**Assunto:** Partes Suspeitas

## Introdução

Este Boletim Especial de Aeronavegabilidade tem por objetivo alertar proprietários, operadores e organizações de manutenção sobre peças suspeitas.

## Histórico

A ANAC foi informada no dia 30 de abril de 2020 pela empresa B.G.&P TAXI AÉREO E SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA – CHOPPER SOLUTION que as partes do fabricante TURBOMECA relacionadas a seguir foram extraviadas, podendo as mesmas estarem circulando na indústria aeronáutica sem a devida procedência e rastreabilidade:

Número de Parte (P/N)	Nomenclatura	Número de Série (S/N)
0164548250	Adjusted Control Unit	40010
0174078030	Complete Valve	1142
0174126090	Overspeed Bleeding Valve	1673

## Ação Recomendada

Uma vez que a procedência destas partes é suspeita e, conseqüentemente, não devem possuir aprovação para retorno ao serviço que ateste a aeronavegabilidade, a ANAC recomenda aos proprietários, operadores e organizações de manutenção a inspeção de suas aeronaves quanto a instalação das partes descritas acima. Se uma destas partes estiver instalada, antes do próximo voo, substitua-a por outra nova ou usada. As peças usadas devem possuir os registros requeridos pelo RBAC 43.9 para aprovação de retorno ao serviço.

Nota: A verificação dos registros de manutenção aplicáveis pode ser usada no lugar da inspeção se for possível determinar, a partir destes registros, que tais partes não estejam instaladas.

**Para informações adicionais, contatar**

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

Gerência Geral de Certificação de Produto Aeronáutico (GGCP)

Rua Laurent Martins, 209, Jardim Esplanada II

12242-431 – São José dos Campos – SP.

Telefone: (12) 3203-6660

E-mail: [pac@anac.gov.br](mailto:pac@anac.gov.br)