



Boletim Especial de Aeronavegabilidade (*Special Airworthiness Bulletin*)

ATA: 31 *Indicating/Recording Systems*

BEA Nº 2019-03

Assunto: Partes Suspeitas

Data: 28 de junho de 2019

Introdução

Este Boletim Especial de Aeronavegabilidade tem por objetivo alertar proprietários, operadores e organizações de manutenção sobre peças suspeitas.

Histórico

A ANAC foi informada pela GOL Linhas Aéreas S.A. que a parte relacionada a seguir foi extraviada no dia 06 de junho de 2019, podendo a mesma estar circulando na indústria aeronáutica sem a devida procedência e rastreabilidade:

Número de Parte (P/N)	Nomenclatura	Número de Série (S/N)
DK 120	Underwater Locator Beacon	ST16168

Ação Recomendada

Uma vez que a procedência desta parte é suspeita e, conseqüentemente, não deve possuir uma aprovação para retorno ao serviço que ateste a aeronavegabilidade, a ANAC recomenda aos proprietários, operadores e organizações de manutenção a inspeção de suas aeronaves quanto a instalação do Underwater Locator Beacon descrito acima. Se esta parte estiver instalada, antes do próximo voo, substitua-a por outra nova ou usada. As peças usadas devem possuir os registros requeridos pelo RBAC 43.9 para aprovação de retorno ao serviço.

Nota: A verificação dos registros de manutenção aplicáveis pode ser usada no lugar da inspeção se for possível determinar, a partir destes registros, que tal parte não esteja instalada.

Para informações adicionais, contatar

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)
Gerência Geral de Certificação de Produto Aeronáutico (GGCP)
Rua Laurent Martins, 209, Jardim Esplanada II
12242-431 – São José dos Campos – SP.
Telefone: (12) 3203-6660
E-mail: pac@anac.gov.br