

## **Alerta de Voo**

**AV Nº 11/2010 – 30/12/2010**

### **Foco: Trinca na haste de comando do rotor de cauda de helicópteros EC 135**

#### **Finalidade**

Alertar os pilotos e operadores de helicópteros EC 135 para que verifiquem possíveis trincas na haste de comando do rotor de cauda.

#### **Histórico**

Durante uma inspeção de 400 hs “AD 2010-0227 ref. ASB EC135-67A-017 REV. 3”, realizada no dia 28 de dezembro de 2010 no Aeroporto de Santa Maria, em Aracaju – SE, foi constatada trinca na haste de comando do rotor de cauda (control rod).

#### **Ações Recomendadas**

Os operadores do helicóptero EC 135 deverão observar o cumprimento da “AD 2010-0227 ref. ASB EC135-67A-017 REV. 3”, com o objetivo de verificar possíveis trincas na haste de comando do rotor de cauda.

#### **Aplicação**

Todos os operadores de helicópteros EC 135.