

Focos: Importância da adequada realização do programa de manutenção da aeronave

Finalidade

Alertar os operadores da aviação agrícola quanto aos riscos decorrentes da não realização do programa de manutenção das aeronaves operadas.

Histórico

A aeronave EMB-720 C (Minuano) decolou, com o piloto e três passageiros, da Fazenda Tabajara (SWTB) com destino à Fazenda Nova Vida (SWNI), ambas as localidades situadas no Estado de Rondônia.

Após 25 minutos de voo, a uma altitude de 4.500 pés, o motor começou a falhar e terminou por apagar completamente. O piloto tentou sem sucesso reacender o motor, decidindo então realizar um pouso de emergência. Durante o planeio sobre mata fechada, o piloto avistou uma estrada que dava acesso ao município de Rio Crespo - RO, enquadrando o eixo da mesma para realizar o pouso.

Na corrida após o pouso, a aeronave passou sobre uma lombada, o que fez com que o piloto perdesse o controle da aeronave, que chocou com vários obstáculos, sofrendo danos graves. Os quatro ocupantes permaneceram ilesos.

Ações Recomendadas

Os operadores da aviação geral deverão tomar conhecimento dos ensinamentos contidos no Relatório Final de Investigação desse acidente aeronáutico, difundindo-os amplamente na sua organização.

O Relatório Final pode ser acessado no link abaixo:

http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/paginas/relatorios/pdf/pt_ept_21_07_03.pdf

Obs.: Esse Alerta de Voo foi produzido pela ANAC em atendimento às Recomendações de Segurança de Voo RSV (A) 50/2004 e RSV (A) 372/2011, emitidas pelo CENIPA.

Acesse também os demais Alertas de Voo na página da ANAC, através do link <http://www2.anac.gov.br/alertavoo/> e tome conhecimento de informações importantes para garantir a sua segurança operacional.