

Foco: Importância de Respeitar os Limites Determinados pelo Fabricante da Aeronave

Finalidade

Este Alerta de Vôo (AV) chama a atenção dos pilotos para a necessidade de manter a aeronave dentro dos limites estabelecidos no Manual do Fabricante, mormente quando o vôo sofrer alterações em função de orientação do Controle de Tráfego Aéreo

Histórico

Uma aeronave foi orientada pelo Controle de Tráfego Aéreo (APP-YS) para realizar procedimento de espera, devido a condições meteorológicas adversas no aeródromo de destino. A tripulação reduziu a potência dos motores e a velocidade da aeronave, que perdeu sustentação, resultando em perda de 9.900 pés de altitude em 70 segundos, só sendo restabelecido o controle a 5.200 pés de altitude.

Ação recomendada

Os operadores em geral deverão considerar a inclusão da situação citada no treinamento de seus tripulantes, além de incentivar a utilização dos conceitos de Corporate Resources Management - CRM.

Aplicação

Este alerta aplica-se a todos os operadores.

Anexo

DIVOP 69/C/2008, de 16 de maio de 2008