



DETALHE RECUPERAÇÃO PAREDE 03

ESC.:1/50




DETALHE RECUPERAÇÃO PAREDE 10

ESC.:1/50




DETALHE RECUPERAÇÃO PAREDE 08

ESC.:1/50



DETALHE RECUPERAÇÃO PAREDE 09

ESC.:1/50



ROTEIRO PARA A RECUPERAÇÃO DA PAEREDE 03, 08, 09 e 10 - RECOMPOSIÇÃO DO REBOCO:

1. Remoção do reboco existente;
2. Limpar a superfície da parede de modo a remover todas as partículas soltas;
3. Executar o chapisco traço 1:3;
4. Executar o reboco traço 1:6 com aditivo impermeabilizante.

ROTEIRO PARA A RECUPERAÇÃO DA PAREDE 03, 08, 09 e 10 - POR BANDAGEM:

1. Remoção do reboco existente;
2. Limpar a superfície da parede de modo a remover todas as partículas soltas;
3. Aplicação de selante na abertura;
4. Aplicação da bandagem (manta poliester);
5. Aplicação de Chapisco;
6. Recomposição do reboco impermeabilizante.

* Os materiais utilizados em cada serviço estão definidos na especificação técnica.

OBSERVAÇÕES:

1. Cotas em centímetros;

PROJETO ESTRUTURAL MUSEU EMÍLIO GOELDI BIBLIOTECA REFORÇO ESTRUTURAL - PAREDE		
CONTRATANTE: Museu Paraense Emílio Goeldi.		
CONTRATADA: 2 Eng Serviços de Engenharia LTDA - EPP		PRANCHA: 02 / 05
PRANCHA: - Detalhe do Reforço das Paredes 03, 08, 09 e 10		DATA: 25/03/2020
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATANTE:		REVISÃO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO CONTRATADA: Eng. Marcelo dos Santos Valente - Crea: 14.190 D Pa		ASSINATURA: 