



Boletim Especial de Aeronavegabilidade (*Special Airworthiness Bulletin*)

ATA: 32 *Landing Gear*

BEA Nº 2019-05

34 *Navigation*

Data: 17 de setembro de 2019

Assunto: Partes Suspeitas

Introdução

Este Boletim Especial de Aeronavegabilidade tem por objetivo alertar proprietários, operadores e organizações de manutenção sobre peças suspeitas.

Histórico

A ANAC foi informada recentemente pela GOL Linhas Aéreas S.A. que as partes relacionadas a seguir foram extraviadas nos dias 14 de abril de 2018 (Part Numbers C20626200 e 2612312-1) e 23 de abril de 2018 (Part Number 102LJ2AG), podendo as mesmas estarem circulando na indústria aeronáutica sem a devida procedência e rastreabilidade:

Número de Parte (P/N)	Nomenclatura	Número de Série (S/N)
102LJ2AG	Sensor TAT	B49854
C20626200	Main Wheel Assy B800 Carbon Brake	7409C20626
2612312-1	Brake Assy B-800	B5513

Ação Recomendada

Uma vez que a procedência destas partes é suspeita e, conseqüentemente, não devem possuir aprovação para retorno ao serviço que ateste a aeronavegabilidade, a ANAC recomenda aos proprietários, operadores e organizações de manutenção a inspeção de suas aeronaves quanto a instalação das partes descritas acima. Se uma destas partes estiver instalada, antes do próximo voo, substitua-a por outra nova ou usada. As peças usadas devem possuir os registros requeridos pelo RBAC 43.9 para aprovação de retorno ao serviço.

Nota: A verificação dos registros de manutenção aplicáveis pode ser usada no lugar da inspeção se for possível determinar, a partir destes registros, que tais partes não estejam instaladas.

Para informações adicionais, contatar

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)
Gerência Geral de Certificação de Produto Aeronáutico (GGCP)
Rua Laurent Martins, 209, Jardim Esplanada II
12242-431 – São José dos Campos – SP.
Telefone: (12) 3203-6660
E-mail: pac@anac.gov.br