

# INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO DAS PRINCIPAIS RODOVIAS E FERROVIAS FEDERAIS CONCEDIDAS

12.01.22





**BR 040, km 145, sentido norte, concedida à VIA040. Pista PARCIALMENTE interdita por causa de alagamento (interdição na faixa 2).**



**BR 040, km 153, sentido sul, concedida à VIA040. Pista PARCIALMENTE interdita por causa de alagamento (interdição na faixa 2).**



**BR 040, km 562, sentido sul, concedida à VIA040. Pista PARCIALMENTE interdita por causa de risco de rompimento de barragem (interdição nas faixas 2 e 3 - fluxo lento).**



**BR 040, km 572, sentido sul, concedida à VIA040. Pista LIBERADA com interdição PARCIAL por causa de escorregamento de talude (interdição na faixa 2).**



**BR 040, km 580, sentido norte, concedida à VIA040. Pista PARCIALMENTE interdita por causa de escorregamento de talude (interdição na faixa 2).**



BR 040, km 582, sentido sul, concedida à VIA040. Pista PARCIALMENTE interditada por causa de escorregamento de talude (interdição na faixa 2).



BR 040, km 589, sentido sul, concedida à VIA040. Pista PARCIALMENTE interditada por causa de escorregamento de talude (interdição na faixa 2).



BR 040, km 592, sentido norte, concedida à VIA040. Pista PARCIALMENTE interditada por causa de escorregamento de talude (interdição na faixa 2).



BR 040, km 603, sentido sul, concedida à VIA040. Pista LIBERADA com interdição PARCIAL por causa de escorregamento de talude (interdição na faixa 2).



BR 040, km 614, sentido sul, concedida à VIA040. Pista PARCIALMENTE interditada por causa de buraco na faixa de rolamento (interdição na faixa 2).



**BR 040, km 721, sentido norte, concedida à VIA040. Pista PARCIALMENTE interditada por causa de buraco na faixa de rolamento (interdição na faixa 2).**



**BR 040, km 730, sentido norte, concedida à VIA040. Pista PARCIALMENTE interditada por causa de buraco na faixa de rolamento (interdição na faixa 2).**



**BR 040, km 762, sentido sul, concedida à VIA040. Pista PARCIALMENTE interditada por causa de escorregamento de talude (interdição na faixa 2).**



**BR 381, km 506, em São Joaquim de Bicas/MG, dois sentidos, concedida à ARTERIS. Pista PARCIALMENTE interditada devido ao nível elevado do Rio Paraopeba. Fluxo em duas faixas no sentido SP e uma no sentido BH.**



**BR 381, km 513, Igarapé/MG, sentido SP, concedida à ARTERIS. Pista PARCIALMENTE interditada.**



**BR 381, km 519, Igarapé/MG, dois sentidos, concedida à ARTERIS. Pista PARCIALMENTE interditada. Parte da pista cedeu.**



**BR 381, km 521, Brumadinho/MG, sentido SP, concedida à ARTERIS. Pista PARCIALMENTE interditada.**



**BR 381, km 527, Brumadinho/MG, sentido BH, concedida à ARTERIS. Pista PARCIALMENTE interditada. Parte da pista cedeu.**



**BR 381, km 537, Itatiaiuçu/MG, sentido BH, concedida à ARTERIS. Pista PARCIALMENTE interditada.**



**BR 381, km 541, Itatiaiuçu/MG, sentido BH, concedida à ARTERIS. Pista PARCIALMENTE interditada.**



**BR 381, km 544, Itatiaiuçu/MG, sentido SP, concedida à ARTERIS. Pista PARCIALMENTE interditada.**



**BR 381, km 546, Rio Manso/MG, sentido SP, concedida à ARTERIS. Pista PARCIALMENTE interditada.**



**BR 381, km 547, Rio Manso/MG, sentido BH, concedida à ARTERIS. Pista PARCIALMENTE interditada.**



**BR 381, km 576, Itaguara/MG, sentido SP, concedida à ARTERIS. Pista PARCIALMENTE interditada.**



**BR 262, km 355, Betim/MG, sentido oeste, concedida à TRIUNFO CONCEBRA. Pista LIBERADA, com faixa 1 interditada por causa de trincas no pavimento.**



**BR 262, km 359, Betim/MG, sentido leste, concedida à TRIUNFO CONCEBRA. Pela falta de novas informações sobre este local, a pista antes com interdição parcial, está LIBERADA.**



**BR 262, km 364, Juatuba/MG, sentido leste, concedida à TRIUNFO CONCEBRA. Pista LIBERADA.**



**BR 262, km 37, Juatuba/MG, sentido leste, concedida à TRIUNFO CONCEBRA. A pista antes com interdição parcial, está LIBERADA.**



**BR 262, km 399, Pará de Minas/MG, sentido leste, concedida à TRIUNFO CONCEBRA. Pista PARCIALMENTE interditada por causa de erosão em talude lateral (faixa 2 e acostamento interditados).**



**BR 262, km 404, Pará de Minas/MG, sentido leste, concedida à TRIUNFO CONCEBRA. Pista antes com interdição PARCIAL, está LIBERADA.**



**BR 262, km 407, Pará de Minas/MG, sentido leste, concedida à TRIUNFO CONCEBRA. Antes com interdição parcial, está LIBERADA.**



**BR 262, km 409, Igaratinga/MG, sentido oeste, concedida à TRIUNFO CONCEBRA. Pista, antes com interdição parcial, está LIBERADA.**



**BR 262, km 432, Nova Serrana/MG, sentido oeste, concedida à TRIUNFO CONCEBRA. Pista antes com interdição parcial, está LIBERADA.**



**BR 262, km 442/443, Nova Serrana/MG, dois sentidos, concedida à TRIUNFO CONCEBRA. Pista PARCIALMENTE interdita por causa de alagamento em ambos os sentidos. Local transitável com velocidade reduzida.**



**BR 262, km 447, Nova Serrana/MG, dois sentidos, concedida à TRIUNFO CONCEBRA. Pista PARCIALMENTE interdita (a drenagem foi desobstruída, mas a erosão se aproximou da via). Tráfego em Pare e Siga.**





BR 262, km 463, Nova Serrana/MG, sentido leste, concedida à TRIUNFO CONCEBRA. Pista antes parcialmente INTERDITADA, está LIBERADA.



BR 262, km 562/563, Córrego Danta/MG, dois sentidos, concedida à TRIUNFO CONCEBRA. Pista TOTALMENTE interdita (erosão na pista - sem previsão de liberação).



BR 262, km 566, Córrego Danta/MG, sentido leste, concedida à TRIUNFO CONCEBRA. Trecho antes parcialmente interdita, está LIBERADO.



BR 262, km 590, Córrego Danta/MG, sentido leste, concedida à TRIUNFO CONCEBRA. Trecho parcialmente interdita anteriormente, está LIBERADO.



BR 262, km 631, Ibiá/MG, sentido oeste, concedida à TRIUNFO CONCEBRA. Trecho com interdição PARCIAL até então, está LIBERADO.



BR 262, km 723/724, Perdizes/MG, sentido oeste, concedida à TRIUNFO CONCEBRA. Pista PARCIALMENTE interditada (acostamento interditado).



BR 050, km 9, Araguari/MG, sentido sul, concedida à ECO-050. Interdição antes parcial, está com o trecho LIBERADO.



BR 050, km 24, Araguari/MG, sentido norte, concedida à ECO-050. Pista PARCIALMENTE interditada (faixa 03 interditada).



BR 050, km 52, Araguari/MG, sentido sul, concedida à ECO-050. Pista PARCIALMENTE interditada.



BR 050, km 178, Uberaba/MG, sentido norte, concedida à ECO-050. Pista PARCIALMENTE interditada.



**BR 364, km 786, Gurinhatã/MG. Pista, sentido oeste, PARCIALMENTE interdita (acostamento interdito devido ao surgimento de uma erosão).**



**BR 116 (Dutra), km 213/214, Guarulhos/SP, sentido SP, concedida à CCR NOVA DUTRA. Pista PARCIALMENTE interdita (obras na pista, tráfego fluindo pela faixa da esquerda).**



**BR 116 (Dutra), km 213/214, Guarulhos/SP, sentido SP, concedida à CCR NOVA DUTRA. Pista PARCIALMENTE interdita (obras na pista, tráfego fluindo pela faixa da esquerda).**



**Ferrovia Centro-Atlântica, Santo Antônio do Monte/MG, concedida à VLI. Linha férrea TOTALMENTE interdita (queda de barreira).**



**Ferrovia Malha Sudeste, Carandaí/MG, concedida à MRS Logística. A linha férrea está TOTALMENTE interdita no local (queda de barreira).**



**Ferrovias Malha Paulista, km 80, Município de São Vicente-SP, concedida à RUMO. Linha férrea LIBERADA, mas operando no km 82 com linha 1.**



**Estrada de Ferro Vitória a Minas, Carandaí/MG, concedida à VALE. A Vale anunciou que paralisou parcialmente a circulação de trens de cargas nos ramais de Fábrica e de Ouro Branco e a produção dos Sistemas Sudeste e Sul, visando garantir a segurança dos seus empregados e comunidades e em razão do nível elevado de chuvas que atingem Minas Gerais.**



**Estrada de Ferro Vitória a Minas, Carandaí/MG, concedida à VALE. A Vale também anunciou que as viagens do Trem de Passageiros estão suspensas preventivamente e ao menos até quarta-feira 12 JAN 2022.**



**BR-101/RJ, km 191+050m, município de Casimiro de Abreu/RJ, sentido norte, concedida à CONCESSIONÁRIA Autopista Fluminense. Pista PARCIALMENTE interditada em virtude de problemas em linha de drenagem com erosão no tronco da Rodovia (interdição na Pista Norte). Rodovia operando com faixa reversível entre os km 189 e km 192.**



**BR 116, km 214+500, Guarulhos/SP, marginal sentido sul (crescente), concedida à CONCESSIONÁRIA NOVADUTRA. Pista PARCIALMENTE interditada em virtude de ruptura de talude (interdição de faixas 2, 3 e 4). Desvio pela Pista Expressa Sul, com destino ao município de São Paulo. Trecho do desvio é de 0,5 km. Não há previsão de restabelecimento da normalidade. Hoje ocorrem trabalhos de diagnóstico e sondagem no local.**



**BR 116/RJ, km 84+280, pista simples, município de Teresópolis/RJ, concedida à Concessionária Rio-Teresópolis – CRT - Pista PARCIALMENTE interditada, no sentido RJ, em virtude de escorregamento de talude com vegetação. Utilização de Pare e Siga, para ambos os sentidos, sem previsão de restabelecimento da normalidade.**



**BR 040, km 562+700, Nova Lima/MG, sentido sul, concedida à VIA 040. Pista PARCIALMENTE interditada em virtude de apoio operacional e monitoramento de barragem com risco de rompimento (interdição nas faixas 2 e 3). Desvio pela Faixa 1. Sem Previsão de restabelecimento da normalidade.**



**BR 040, km 580+100, Itabirito/MG, sentido norte, concedida à VIA 040. Pista PARCIALMENTE interditada em virtude de escorregamento de talude (interdição na faixa 2). Desvio pela Faixa 1. Sem Previsão de restabelecimento da normalidade.**



**BR 040, km 582+200, Itabirito /MG, sentido sul, concedida à VIA 040. Pista PARCIALMENTE interditada em virtude de escorregamento de talude (interdição na faixa 2). Desvio pela Faixa 1. Sem Previsão de restabelecimento da normalidade.**



**BR 040, km 589+900, Itabirito /MG, sentido sul, concedida à VIA 040. Pista PARCIALMENTE interditada em virtude de escorregamento de talude (interdição na faixa 2). Desvio pela Faixa 1. Sem Previsão de restabelecimento da normalidade.**



**BR 153/GO, km 508+600, Aparecida de Goiânia/Goiás, sentido Sul, concedida à CONCEBRA. Pista Sul interditada em virtude de erosão de talude e danos estruturais do bueiro duplo. Desvio pela Pista Norte, em mão dupla, com destino Goiânia/Brasília. Sem previsão de restabelecimento da normalidade.**



**BR 262/MG, km 355, Betim/MG, sentido Oeste, concedida à CONCEBRA. Pista Oeste com Faixa 1 interditada em virtude de trincas longitudinais na faixa 1 e canteiro central. Pista Leste e Pista Oeste Faixa 2 liberadas. Sem previsão de restabelecimento da normalidade. Sondagem emergencial programada para hoje, 12/01.**



**BR 262/MG, km 398+800, Pará de Minas/MG, sentido Leste, concedida à CONCEBRA. Pista Leste com Faixa 2 e acostamento interditados em virtude de erosão em talude lateral. Pista Oeste e Pista Leste Faixa 1 liberadas. Empresa contratada para executar nova drenagem.**



BR 262/MG, km 447+500, Nova Serrana/MG, sentido Leste, concedida à CONCEBRA. Pista simples operando em pare-e-siga em virtude de erosão em talude em aterro no lado leste e abatimento com trinca no lado oeste. Equipes no local limpando a pista, mínimo 3 dias para liberação



BR-262/MG, km 562+700, Córrego Danta/MG, concedida à CONCEBRA, INTERDIÇÃO TOTAL, tendo em vista trinca transversal na pista. Pista TOTALMENTE interditada. Desvio de 50km: Sentido Leste: acesso no km 568 a Rodovia MG-354 sentido Tapiraí, e Rodovia MG-891 sentido LUZ. Sentido Oeste: acessar no km 544 a Rodovia MG-891, sentido Tapiraí e MG-354 sentido Cachoeirinha. Sem previsão de restabelecimento da normalidade. Pista TOTALMENTE interditada.



BR-376/PR, km 664+200, Guaratuba/PR, sentido norte, concedida à Autopista Litoral Sul. Pista PARCIALMENTE interditada por precaução após detecção de aumento de trincas no pavimento preexistentes. Local é objeto de obras de recuperação de aterro após deslizamento em 2021. Faixa 1 interditada, com implantação de sinalização noturna, faixas 2 e 3 liberadas ao tráfego. Concessionária realizou sondagens e aguarda detalhamento de solução pelo projetista até 17/01/2022. Prazo estimado para retorno à normalidade até 30/01/2022.



BR 116, km 272/273, sentido NORTE, concedida à Autopista Régis Bittencourt. Pista LIBERADA.



**BR 153, km 000 a 347, Estado de São Paulo, ambos os sentidos, concedida à CONCESSIONÁRIA Transbrasiliana. Sem ocorrências devidas às chuvas.**



**BR 381, km 477,6, sentido SUL, Contagem/MG, concedida à ARTERIS. DESLIZAMENTO EM TALUDE DE ATERRO. ACOSTAMENTO INTERDITADO TRINCAS NO PAVIMENTO (FX3, ACOST. E PASSEIO).**



**BR 381, km 483,542, sentido NORTE, Betim/MG, concedida à ARTERIS. DESLIZAMENTO EM TALUDE DE CORTE. INTERDIÇÃO PARCIAL DA MARG.**



**BR 381, km 501,7, sentido MARG SUL, Betim/MG, concedida à ARTERIS. DESLIZAMENTO EM TALUDE DE CORTE. INTERDIÇÃO PARCIAL DA VIA.**



**BR 381, km 506,5, sentido NORTE/SUL, São Joaquim De Bicas/MG, concedida à ARTERIS. NÍVEL DA ÁGUA DO RIO PARAPEBA ELEVADO. INTERDIÇÃO PISTA NORTE FX1 PISTA SUL SEM INTERDIÇÕES.**





**BR 381, km 519,5, sentido SUL, Igarapé/MG, concedida à ARTERIS. DESLIZAMENTO EM TALUDE DE CORTE. FAIXA 3 E ACOSTAMENTO INTERDITADOS.**



**BR 381, km 519,7, sentido SUL, Igarapé/MG, concedida à ARTERIS. FAIXA 3 E ACOSTAMENTO INTERDITADOS.**



**BR 381, km 523,5, sentido NORTE, Brumadinho/MG, concedida à ARTERIS. DESLIZAMENTO EM TALUDE DE CORTE. FAIXA 3 E ACOSTAMENTO INTERDITADOS.**



**BR 381, km 527, sentido NORTE, Brumadinho/MG, concedida à ARTERIS. EROSÃO COM ABERTURA DE CRATERA. PISTA NORTE BLOQUEADA. TRÁFEGO DA NORTE SENDO DESVIADO PARA PISTA SUL DO KM 529 AO 525.**



**BR 381, km 540,8, sentido SUL, Itatiaiuçu/MG, concedida à ARTERIS. DESLIZAMENTO EM TALUDE DE CORTE, RISCO DE QUEDA DE ARVORES. FAIXA 3 E ACOSTAMENTO INTERDITADOS.**



**BR 381, km 546,2, sentido SUL, Itatiaiuçu/MG, concedida à ARTERIS. DESLIZAMENTO EM TALUDE DE CORTE, RISCO DE QUEDA DE ARVORES. FAIXA 2, 3 E ACOSTAMENTO INTERDITADOS.**



**BR 381, km 546,7, sentido NORTE, Rio Manso/MG, concedida à ARTERIS. DESLIZAMENTO EM TALUDE DE CORTE. FAIXA 2 E ACOSTAMENTO INTERDITADOS.**



**BR 381, km 552,03, sentido NORTE, Itaguara/MG, concedida à ARTERIS. DESLIZAMENTO EM TALUDE DE CORTE. FAIXA 2 E ACOSTAMENTO INTERDITADOS.**



**BR 381, km 554,13, sentido NORTE, Itaguara/MG, concedida à ARTERIS. DESLIZAMENTO EM TALUDE DE CORTE. FAIXA 2 E ACOSTAMENTO INTERDITADOS.**



**BR 381, km 556, sentido NORTE, Itaguara/MG, concedida à ARTERIS. DESLIZAMENTO EM TALUDE DE CORTE. Faixa 3 e 2 interditadas.**



**Estrada de Ferro Vitória a Minas, EH 206/207, Gongo Soco-Barão de Cocais/MG, concedida à VALE. Ferrovia interditada.**



**Estrada de Ferro Vitória a Minas, EH 81/82, Rio Piracicaba-João Monlevade/MG, concedida à VALE. Ferrovia interditada.**



**Estrada de Ferro Vitória a Minas, EH 16v/17i, Funil-Ouro Preto/MG, concedida à VALE. Ferrovia interditada.**



**Estrada de Ferro Vitória a Minas, RH 82, Rio Piracicaba-João Monlevade/MG, concedida à VALE. Ferrovia interditada.**



**Estrada de Ferro Vitória a Minas, EH 77/78, Des. Drumond-Nova Era/MG, concedida à VALE. Ferrovia interditada.**



**Estrada de Ferro Vitória a Minas, Ramal EB/OB, Patrag-Ouro Branco/MG, concedida à VALE. Ferrovia interditada.**



**Estrada de Ferro Vitória a Minas, EH 13v/14l, Alegria, concedida à VALE. Ferrovia interditada.**



**Estrada de Ferro Vitória a Minas, EH 62/63, Ipaba/MG, concedida à VALE. Ferrovia interditada.**



**Estrada de Ferro Vitória a Minas, EH 15v/16i, Funil, concedida à VALE. Ferrovia interditada.**



**Estrada de Ferro Vitória a Minas, EH 14v/15i, Timbopeba, concedida à VALE. Ferrovia interditada.**



**Estrada de Ferro Vitória a Minas, EH 10I/10v, Timbopeba, concedida à VALE. Ferrovia interditada.**



**Estrada de Ferro Vitória a Minas, Carandaí/MG, concedida à VALE. A Vale também anunciou que as viagens do Trem de Passageiros serão suspensas preventivamente e ao menos até quarta-feira 12 JAN 2022.**



**VLI, EPW1 e EPW2, Interditado - Fuga de lastro entre via.**



**VLI, EBO-EYU interditado devido queda de muro sobre a via no km 876.**



**VLI, EDV/EGS, interditado entre ESA/EFY, queda de barreira Km 673+999.**



**VLI - INTERDIÇÕES EEL/EDV :**

**EZUP Km 823+400 devido queda de barreira.**

**EZU-EML Km 827+200 devido fuga de aterro.**

**EZU4, queda de barreira.**

**ESQ-D/ESQ-4. Queda de barreira.**

**EEQ5 Interditado devido queda de barreira KM 806,500.**

**M765 entre ECN-EVN Km 853+957 quedas de barreira.**

**Queda de barreira EJU-EML.**

**Entre EVN-EJU, interditado queda de barreiras, ponte do Rio Paraopeba.**

**ESS-EGD interditado devido pedra de grande porte na via n o Km 789+433.**

**EHT4 interditado devido queda de barreira Km 751+400.**

**EDVEDW por queda de barreira, km 559,950.**

**EAG-EYE km 776+197 interditado Fuga de lastro entre via. Sem previsão.**

**EAG-EYE km 772+315 interditado Fuga de lastro entre via. Sem previsão.**



**VLI, Região ET2 até ECP, Interdições:**

**ETH -ET2 KM 679+100 linha alagada**

**ET2-EUR devido queda de barreira**

**EUR-P e EUR-D devido queda de barreira**

**EUR-ECP V504 queda de barreira e árvore no km 717+150**

**EBY3 fuga de aterro no Km 649,900.**



**VLI, INTERDIÇÃO Minas Rio:**

Entre EKW-EAT C132 queda de barreira.

EKW-EEP km 194+249 14:26 interditado Fuga de lastro entre via.



**MRS:**

Ferrovia do Aço: 7 interdições

Linha do centro: 4

Paraopeba: 40

Outros Ramais: 4

**OBS: Não foram verificadas intercorrências nas seguintes concessões: ROTA DO OESTE (CRO)-BR 163, CONKER – BR040 (JUIZ DE FORA/MG AO RIO DE JANEIRO) e na ECO-153 (BR 153/414/080)**