

---

**Assunto:** Re: Pregão Eletrônico nº 06.4/2017 \_ URGENTE!  
**De:** Licitação - Consulab (licitacao@consulabdistribuidora.com.br)  
**Para:** savio.reder@yahoo.com.br;  
**Data:** Quinta-feira, 7 de Dezembro de 2017 10:17

---

Bom dia Major Reder, tudo bem?

Conforme questionamentos abaixo, segue respostas:

O manequim TGD-4025-X acompanha 01 desktop com 2 monitores.

01 Monitor ficará na sala junto do manequim, e o outro monitor ficará na sala ao lado, junto com o desktop.  
\*Os monitores são interligados, tudo que estiver sendo mostrado em um mostrará no outro.

Caso tenha qualquer outra dúvida, por favor nos avise.

Um grande abraço.

**Felipe Fuzio**

**Diretor**

**Tel:** (00 55 11) 4114-0343

**Cel:** (00 55 11) 9.7030-1900

**Skype:** felipe.consulab

**Site:** [www.consulabdistribuidora.com.br](http://www.consulabdistribuidora.com.br)

---

**De:** Savio Reder <savio.reder@yahoo.com.br>

**Responder para:** Savio Reder <savio.reder@yahoo.com.br>

**Data:** quinta-feira, 7 de dezembro de 2017 09:08

**Para:** "licitacao@consulabdistribuidora.com.br" <licitacao@consulabdistribuidora.com.br>

**Assunto:** Pregão Eletrônico nº 06.4/2017 \_ URGENTE!

Prezado responsável,

Sou responsável por emitir parecer técnico a respeito da adequação da proposta realizada pela CONSULAB no pregão em tela para o item de nº 52. Para tanto, necessito resposta urgente (tendo em vista que o parecer em questão precisa ser emitido hoje, tendo em vista o encerramento do exercício financeiro amanhã, 8/12) para os seguintes questionamentos:

- a proposta contempla no pacote do ANATENF TGD-4025-X o monitor multiparamétrico e o computador de controle? Na proposta comercial, na quadrícula que descreve os componentes incluídos, não aparecem esses itens. Tais itens constam da especificação requerida pelo HFA, e podem resultar na não aceitação da proposta. Adicionalmente, ainda que o manequim seja compatível com qualquer computador, este ficaria ao lado do mesmo, funcionando como monitor, o que tornaria inútil a sala de controle que o HFA construiu para controle do simulador, que fica contígua à sala em que se situará o manequim. Caso os itens citados realmente não estejam contemplados, é possível alguma adaptação a ser incluída na proposta?

Att,

Sávio **REDER** de Souza - Maj Med / Ch Div Ens da DTEP/HFA

---

## **Anexos**

- image001.png (11,30 KB)
- image002.png (6,27 KB)
- image003.png (5,94 KB)