



Situação das rodovias federais sob responsabilidade do DNIT

Atualização: 06/06/2017 – 16h45

TRÂNSITO NORMALIZADO
 TRÂNSITO PARCIALMENTE INTERDITADO
 TRÂNSITO INTERDITADO

ESTADO	RODOVIA	DATA DA OCORRÊNCIA	LOCALIDADE	OCORRÊNCIA	PROVIDÊNCIAS	SITUAÇÃO ATUAL
AP	BR-156	28.03.2017	<p>Norte do Amapá, trecho de 110km não pavimentado (terroso) com pontos de atoleiros.</p> <p>A BR-156 começa e termina no Amapá, ligando o Sul ao Norte do Estado, a partir de Laranjal do Jari (AP) até Oiapoque (AP).</p> <p>A BR-156/AP: Km 0 - 271, terroso; Km 271 – 659, pavimentado; Km 659 – 769, terroso; Km 769 – 822, pavimentado.</p>	<p>Chuvvas mais intensas caem no Norte do Estado desde o mês de março.</p>	<p>Uma estrutura de madeira foi construída no Km 756, a 63 quilômetros de Oiapoque.</p> <p>A região é isolada e de difícil comunicação. O DNIT alerta e orienta motoristas de veículos leves e pesados a não utilizarem a BR-156 entre o anoitecer e o amanhecer (18h às 6h).</p> <p>Engenheiros contratados pela Superintendência Regional do DNIT no Estado monitoram diariamente a situação. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também vem apoiando as ações do DNIT/AP.</p>	<p>RODOVIA LIBERADA, MAS COM POSSIBILIDADE DE INTERRUÇÃO A QUALQUER MOMENTO</p>
BA	BR-020	02.04.2017	Km 133, no distrito de Roda Velha, pertencente ao	Intensidade das chuvas acima do previsto provocou o rompimento	Uma equipe da Superintendência Regional do DNIT no Estado permanece	RODOVIA LIBERADA COM

Relatório iniciado em 21 de outubro de 2016



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL





ESTADO	RODOVIA	DATA DA OCORRÊNCIA	LOCALIDADE	OCORRÊNCIA	PROVIDÊNCIAS	SITUAÇÃO ATUAL
			<p>município de São Desidério.</p> <p>Região Oeste do Estado, a 1.040 km de Salvador (BA).</p> <p>A BR-020 liga Brasília a Fortaleza, passando por Bahia e Piauí.</p>	<p>de um bueiro, que por sua vez rompeu o aterro.</p>	<p>no local.</p> <p>Em 12 de abril, foi concluído o reforço com escoramento de parte do bueiro, ficando liberado o tráfego de veículos.</p> <p>O desvio opera no sistema PARE e SIGA: fluxo alternado para veículos leves e pesados.</p> <p>O prazo para conclusão das obras é de 90 dias, contados a partir da ocorrência, em 2 de abril. Desta forma, a previsão de recuperação total do trecho é para 30 de junho de 2017.</p>	<p>TRÁFEGO MONITORADO</p>
PA	BR-163	07.03.2013	<p>Trecho não pavimentado entre as comunidades de Santa Luzia e Bela Vista do Caracol.</p> <p>E entre os municípios de Brasil Novo e Medicilândia.</p> <p>A BR-163 parte do Pará, passando por MT, MS, PR, SC</p>	<p>Na manhã do dia 4 de março de 2017, quando fortes chuvas voltaram a cair na região, o tráfego voltou a ser interrompido.</p> <p>Mas já na manhã de 5 de março, o tráfego foi restabelecido.</p>	<p>Operação normal do trecho desde 6 de março, sem retenções, embora continue chovendo na região.</p> <p>O DNIT continua atuando no segmento efetuando a devida manutenção e gerenciando a trafegabilidade, que se mantém estabilizada com liberação do tráfego de carretas sentido MT/PA, assim como no sentido contrário</p>	<p>RODOVIA LIBERADA COM TRÁFEGO MONITORADO</p>

Relatório iniciado em 21 de outubro de 2016



ESTADO	RODOVIA	DATA DA OCORRÊNCIA	LOCALIDADE	OCORRÊNCIA	PROVIDÊNCIAS	SITUAÇÃO ATUAL
			e RS.		<p>PA/MT.</p> <p>As obras de construção e pavimentação estão garantidas com a redução das chuvas na região, nos próximos meses.</p> <p>Há apoio permanente da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Tráfego fluindo, com liberação alternada por sentido (Sistema PARE e SIGA).</p>	
AC	BR-364	04.03.2017	Km 743, no encontro da ponte sobre o Igarapé Ciganal, a aproximadamente 20 km próximo ao município de Cruzeiro do Sul (a primeira ponte após o rio Juruá, sentido Cruzeiro do Sul – Rio Branco).	<p>Escorregamento da pista em decorrência das chuvas.</p> <p>Inicialmente, o bloqueio foi total.</p> <p>Desde 6 de março, o bloqueio é parcial.</p>	Equipe da Superintendência Regional do DNIT no Estado restabeleceu o fluxo do tráfego de forma parcial, com meia pista para os dois sentidos.	RODOVIA PARCIALMENTE INTERDITADA

Relatório iniciado em 21 de outubro de 2016



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL





MA	BR-010	23.02.2017	<p>Km 323, na saída de Açailândia para Itinga do Maranhão.</p> <p>A BR-010, conhecida por Rodovia Belém-Brasília, liga a capital do país à capital do Pará, passando por Tocantins e Maranhão.</p>	As erosões que impedem o fluxo normal do tráfego surgiram devido às intensas chuvas na região.	<p>O local está devidamente sinalizado e o trânsito segue em meia pista, com orientação por meio de placas indicativas de SIGA e PARE (24h) e um desvio na lateral da pista para veículos de pequeno porte.</p> <p>Já foi finalizada a contratação de empresa para realização da recuperação do pavimento. Os serviços já foram iniciados.</p> <p>Sem previsão para liberação total.</p>	RODOVIA INTERDITADA PARCIALMENTE
MG	BR-458	09.02.2017	Km 111, município de Iapu.	Depressão na pista devido a colapso no sistema de drenagem. Possibilidade de ruptura.	<u>ATT: o local passa por constante monitoramento por parte do DNIT.</u>	RODOVIA SEM INTERDIÇÃO, PORÉM EM ESTADO DE ATENÇÃO

Relatório iniciado em 21 de outubro de 2016



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL





ES	BR-259	03.02.2017	<p>Trecho parcialmente interditado: Km 16, próximo ao município João Neiva;</p> <p>Trechos que exigem atenção: Km 5; Km 10,5 ao Km 14; Km 18; Km 28; Km 43; Km 46 (mediações no trevo de Aciole); Km 48; Km 56; <u>Km 69 ao Km 82: chove muito em Baixo Guandu – motorista deve ter muita atenção;</u> Km 80,5; Km 103.</p>	<p>O acúmulo de água nas rodovias devido as fortes chuvas dos últimos dias causou danos em diversos trechos da BR-259.</p>	<p>Sinalização do trecho e equipe de manutenção acionada. Iniciado processo para contratação dos serviços de recuperação do segmento afetado.</p> <p>O local está sinalizado e o trânsito em meia pista, com orientação aos usuários por meios de placas indicativas de SIGA e PARE.</p>	<p>RODOVIA PARCIALMENTE INTERDITADA</p>
SC	BR-101		<p>Km 316, entre os municípios Laguna e Pescaria Brava, na região Sul do Estado.</p>	<p>Deslizamento de terra em razão das chuvas deslocou uma rocha, que impede o tráfego no sentido Norte.</p>	<p>O fluxo do tráfego segue em meia pista, apenas no sentido Sul.</p>	<p>RODOVIA PARCIALMENTE INTERDITADA</p>

Relatório iniciado em 21 de outubro de 2016



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL





PR	BR-476	Outubro 2016	Km 12, em Adrianópolis.	Queda de barreira interrompendo meia pista. ATT: A interrupção é parcial durante o dia, enquanto houver luz natural. À noite e até o amanhecer a interrupção é total.	O DNIT está encaminhando a contratação do serviço de terraplanagem, mas sem previsão de início.	DURANTE O DIA: RODOVIA PARCIALMENTE INTERDITADA À NOITE: RODOVIA TOTALMENTE INTERDITADA
RS	BR-116	26.05.2017	KM 167	Chuva ocasionou queda de barreira.	Equipes do DNIT/RS trabalham no local para a desobstrução da via. O trecho conta com sinalização e apoio da PRF.	
RS	BR-153	31.05.2017	KM 2 (Marcelino Ramos)	Trecho está liberado somente para o tráfego de veículos leves (carros e caminhonetes), por ter apresentado várias rachaduras no pavimento.		
RS	BR-153	01.06.2017	KM 2 (Marcelino Ramos)	O trecho está liberado para o tráfego de veículos leves e ônibus. O trânsito no local está sendo operado em uma única faixa, de forma intercalada entre os dois sentidos no sistema Pare e Siga.	Engenheiros do DNIT estão monitorando o local. A sugestão de rota alternativa é a utilização da Rodovia Estadual - RS 480 por Goio-em.	

Relatório iniciado em 21 de outubro de 2016



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL





RS	BR-116	01.06.2017	Km 186 e 187 (Nova Petrópolis)	Trecho está em meia pista devido a escorregamento de barreira ocasionado pelo grande volume de chuvas ocorridos nos últimos dias.	Equipes do DNIT, juntamente com bombeiros, trabalham no local para a desobstrução da via. O trecho conta com sinalização e apoio da PRF.	TRÂNSITO PARCIALMENTE INTERDITADO
RS	BR-116	02.06.2017	Km 186 e 187 (Nova Petrópolis)	Trecho liberado na tarde do dia 1/06. Trecho estava em meia pista devido a escorregamento de barreira ocasionado pelo grande volume de chuvas.		
SC	BR- 282	02.06.2017	Km 79	Houve queda de barreira no km 79, em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. O trecho está em meia pista.		TRÂNSITO PARCIALMENTE INTERDITADO
SC	BR- 470	02.06.2017	Km 144	Houve rompimento parcial de bueiro com afundamento da pista no lado esquerdo.		TRÂNSITO PARCIALMENTE INTERDITADO
RS	BR-153	02.06.2017	Km 2	O trânsito está liberado no km 2 da BR-153/RS, próximo a Marcelino Ramos (divisa do RS com SC), desde a manhã de hoje, 02/06.	O trecho está em obras e monitorado por equipes do DNIT/RS, com o tráfego sendo liberado de forma intercalada, um sentido de cada vez.	

Relatório iniciado em 21 de outubro de 2016



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL





RS	BR-472	05.06.2017	km 415 (divisa entre Uruguaiana e Itaqui)	O tráfego foi interrompido na tarde deste domingo (4), por tempo indeterminado, em razão do nível das águas que pode comprometer a segurança do trânsito.	Até que os níveis do rio voltem à um nível seguro de operação, o DNIT sugere como rota alternativa a utilização das rodovias Estaduais entre as cidades de Alegrete, Maçambará e Itaqui, fazendo a ligação entre as BR's 472 até a 290. O trecho conta com sinalização e apoio da PRF visando a segurança dos usuários.	
SC	BR-282	05.06.2017	Km 137 - Bom retiro	Trecho está totalmente interditado devido a alagamento de um metro na pista em razão das chuvas que atingem o Estado nas últimas semanas.	Equipes do DNIT fazem trabalhos emergenciais para limpeza da pista obstruída. A autarquia alerta os motoristas para que se informem em relação às condições dos trechos, e, se necessário, façam rotas alternativas e dirijam com atenção redobrada.	
SC	BR-282	05.06.2017	KM 231 - São José do Cerrito	O trecho Salto Caveiras está interditado no sentido Oeste em razão do grande volume de chuvas.	Equipes do DNIT fazem trabalhos emergenciais para limpeza da pista obstruída.	

Relatório iniciado em 21 de outubro de 2016



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL





SC	BR-282	05.06.2017	KM 325 - Campo Novos	O trecho (trevo com a BR 470) está interditado no sentido Leste em razão do grande volume de chuvas.	Equipes do DNIT fazem trabalhos emergenciais para limpeza da pista obstruída.	
SC	BR-282	05.06.2017	KM 102 - Alfredo Wagner	Houve queda de barreira em razão do grande volume de chuvas. Interdição das duas faixas de Trânsito.	Equipes do DNIT fazem trabalhos emergenciais para limpeza da pista obstruída.	
SC	BR-282	05.06.2017	KM 79 - Rancho Queimado	Houve queda de barreira em razão do grande volume de chuvas. Pista interditada.	Equipes do DNIT fazem trabalhos emergenciais para limpeza da pista obstruída.	
SC	BR-282	05.06.2017	KM 98 - Alfredo Wagner	Pista interditada no sentido para Florianópolis.	Equipes do DNIT fazem trabalhos emergenciais para limpeza da pista obstruída.	
SC	BR-470	06.06.2017	Km 151 – Município de Agronômica	O tráfego está interditado para veículos pequenos. Houve transbordamento do rio e há água sobre a pista.	Equipes do DNIT trabalham no local realizando serviços de tapa-buracos, desobstrução de bueiros e abertura de valas de drenagem.	
SC	BR-470	06.06.2017	Km 144+500	Houve afundamento de pista no sentido litoral, devido a ruptura de bueiro.	Equipes do DNIT trabalham no local realizando serviços de tapa-buracos, desobstrução de bueiros e abertura de valas de drenagem.	Tráfego monitorado

Relatório iniciado em 21 de outubro de 2016



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL





SC	BR-470	06.06.2017	Km 113 ao Km 120	As chuvas causaram queda de barreira junto ao acostamento.	Equipes do DNIT trabalham no local realizando serviços de tapa-buracos, desobstrução de bueiros e abertura de valas de drenagem.	Tráfego monitorado
----	--------	------------	------------------	--	--	--------------------

(*) Conclusão dos serviços depende de intervalos de estiagem das chuvas.

Relatório iniciado em 21 de outubro de 2016

DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL

