



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  
DIRETORIA EXECUTIVA  
COORDENAÇÃO GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA

## SISTEMA DE CUSTOS RODOVIÁRIOS – SICRO 2

# ERRATA

(Setembro/2012)

Em setembro de 2012 os preços dos materiais M986,987 e 988 estão com seus valores multiplicado por 1.000 devido ao processamento. Os valores corretos para os referidos materiais são:

M986 Tacha Refletiva vidro temperado 180 branca-R\$14,25  
M987 Tacha Refletiva vidro temperado 360 branca-R\$14,25  
M988 Tacha Refletiva vidro temperado 360 amarela-R\$16,40

Dessa forma as composições dos serviços 4 S 06 120, 4 S 06 121 e 4 S 06 122 devem ter os valores alterados antes de serem utilizadas em orçamentos.