



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS RODOVIÁRIOS – SICRO 2

ERRATA

(JANEIRO/2012)

Estado do Piauí.

No mês de janeiro de 2012, o item “Encarregado de Pavimentação – T511” encontra-se com os encargos sociais e seu respectivo custo horário incorretos. Para os encargos sociais deve ser considerada uma taxa de 126,30%, resultando em um valor de R\$ 4.815,64 e custo horário de R\$ 39,2205, de forma similar ao “Encarregado de Britagem – T512”.