



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

SISTEMA DE CUSTOS RODOVIÁRIOS – SICRO 2

ERRATA

(NOVEMBRO/2013)

Em função da identificação de erro constante da publicação do preço para o insumo M408 - Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm, mês de referência de novembro de 2013, a Coordenação Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes procede correção no valor apresentado para o insumo supracitado.