

	MINISTÉRIO DA DEFESA SECRETARIA-GERAL SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	PAM nº 4/2017/SEC TRNP HFA
---	--	---

PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PAM/S)

Do: Chefe da Seção de Transporte

Ao: Ordenador de Despesas

Assunto: Contratação de serviços para manutenção de viatura

Anexo: Plano de trabalho

ITEM	CÓD SIASG	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE SOLICITADA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL (Descrição Resumida - Tamanho - Matéria Prima)	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / OBSERVAÇÕES	M PREF Dec nº 7.776/12
01 (UM) VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL TREND, MOTOR EA111 (POWER), 1.0, 8 VÁLVULAS, INJEÇÃO ELETRÔNICA MULTIPONTO, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2007/2008, SEM AR CONDICIONADO E SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA.						
01	18678	SV	1	Serviço especializado de diagnóstico de falhas no sistema de injeção eletrônica, por meio aparelho scanner com softer atualizado.	---	---
02	18678	SV	1	Serviço especializado em sistema de injeção eletrônica, em limpeza, teste de vazão principal e retorno, estanquidade, resistência eletromagnética e regulagem de bicos injetores, por meio de aparelho eletrônico.	---	---
01 (UM) VEÍCULOS, MARCA FORD , MODELO FIESTA HATCH, MOTOR 1.0 ZETEC ROCAM FLEX, INJEÇÃO ELETRÔNICA MULTIPONTO, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2005/2005, SEM AR CONDICIONADO E SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA.						
03	18678	SV	1	Serviço especializado de diagnóstico de falhas no sistema de injeção eletrônica, por meio aparelho scanner com softer atualizado.	---	---
04	18678	SV	1	Serviço especializado em sistema de injeção eletrônica, em limpeza, teste de vazão principal e retorno, estanquidade, resistência eletromagnética e regulagem de bicos injetores, por meio de aparelho eletrônico.	---	---
05	3565	SV	1	Serviço especializado de mecânica elétrica em revisão do motor de partida (substituição de estator, rotor, bendix, rolamentos e automáticos).	---	---
04 (QUATRO) VEÍCULO, MARCA FIAT , MODELO UNO ECONOMY, MOTOR 1.0, FIRE, FLEX, SISTEMA DE INJEÇÃO MAGNETI MARELLI, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2013/2013, COM AR CONDICIONADO.						
06	18678	SV	4	Serviço especializado de diagnóstico de falhas no sistema de injeção eletrônica, por meio aparelho scanner com softer atualizado.	---	---
07	18678	SV	4	Serviço especializado em sistema de injeção eletrônica, em limpeza, teste de vazão principal e retorno, estanquidade, resistência eletromagnética e regulagem de bicos injetores, por meio de aparelho eletrônico.	---	---
08	3565	SV	4	Serviço especializado em substituição de tensores da correia e correia dentada da distribuição do motor.	---	---
09	18619	SV	4	Serviço especializado de mecânica em sistema de ar condicionado para higienização e substituição de gás.	---	---
02 (DOIS) VEÍCULO, MARCA PEUGEOT , MODELO 307 SD FELINE, MOTOR 2.0 16 V EW10A, INJEÇÃO ELETRÔNICA MULTIPONTO, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2007/2008, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAIXA DE TRANSMISSÃO MECANICO, FREIO ABS.						
10	18678	SV	2	Serviço especializado de diagnóstico de falhas no sistema de injeção eletrônica, por meio aparelho scanner com softer atualizado.	---	---
11	18678	SV	1	Serviço especializado em sistema de injeção eletrônica, em limpeza, teste de vazão principal e retorno, estanquidade, resistência eletromagnética e regulagem de bicos injetores, por meio de aparelho eletrônico.	---	---
12		SV	2	Serviço especializado de mecânica para substituição do calço inferior da caixa de marcha.	---	---
13	18619	SV	2	Serviço especializado de mecânica em sistema de ar condicionado para higienização, troca de filtro e substituição de gás.	---	---
01 (UM) VEÍCULO, MARCA TOYOTA , MODELO COROLLA XLI, MOTOR 1.6 VVT 16 VÁLVULAS, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2005/2005, COM AR						

CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAIXA DE TRANSMISSÃO MECANICO.						
14	18678	SV	1	Serviço especializado de diagnóstico de falhas no sistema de injeção eletrônica, por meio aparelho scanner com softer atualizado.	---	---
15	18678	SV	1	Serviço especializado em sistema de injeção eletrônica, em limpeza, teste de vazão principal e retorno, estanquidade, resistência eletromagnética e regulagem de bicos injetores, por meio de aparelho eletrônico.	---	---
16	18619	SV	1	Serviço especializado de mecânica em sistema de ar condicionado para higienização, troca de filtro e substituição de gás.	---	---
02 (DOIS) VEÍCULOS, MERCEDES BENZ DO BRASIL, MODELO SPRINTER 313 SF, MOTOR OM 611, SISTEMA DE INJEÇÃO DIESEL COMMON RAIL (CDI), ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2005/2006, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA.						
17	18678	SV	2	Serviço especializado de diagnóstico de falhas no sistema de injeção eletrônica, por meio de aparelho scanner, com softer atualizado, para veículos pesados.	---	---
18	18678		1	Serviço especializado em sistema de injeção eletrônica, em limpeza, teste de vazão principal e retorno, estanquidade, resistência eletromagnética e regulagem de bicos injetores, por meio de aparelho eletrônico, para veículos pesados.	---	---
19	9903	SV	2	Serviço especializado de desmontagem, revisão e calagem de bomba de injetora de veículo diesel pesado.	---	---
20	18619		2	Serviço especializado de mecânica em sistema de ar condicionado para substituição de gás, troca filtro e higienização.	---	---
01 (UM) VEÍCULO, MERCEDES BENZ DO BRASIL, MODELO SPRINTER 413 SF, MOTOR OM 611, SISTEMA DE INJEÇÃO DIESEL COMMON RAIL (CDI), ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2005/2006, DIREÇÃO HIDRÁULICA.						
21	18619	SV	1	Serviço especializado de mecânica em sistema de ar condicionado para substituição de gás, troca filtro e higienização.	---	---
22	18678	SV	1	Serviço especializado de diagnóstico de falhas no sistema de injeção eletrônica, por meio de aparelho scanner, com softer atualizado, para veículos pesados.	---	---
23	9903	SV	1	Serviço especializado de desmontagem, revisão e calagem de bomba de injetora de veículo diesel pesado.	---	---
01 (UM) VEÍCULO, MARCA RENAULT, MODELO MASTER BUS 16 V 2.5 DCI, MOTOR G 9 U, ÓLEO DIESEL, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2006/2007, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA.						
24		SV	1	Serviço de mecânica geral para substituição do retentor da polia do eixo de virabrequim.	---	---
25		SV	1	Serviço de mecânica geral para substituição do retentor da polia do eixo de comando de válvulas.	---	---
26	18619	SV	1	Serviço especializado de mecânica em sistema de ar condicionado para substituição de gás, troca filtro e higienização	---	---
27	3565	SV	1	Serviço especializado em substituição de tensores da correia e correia dentada da distribuição do motor.	---	---

Para atender as necessidades descritas acima, informo a seguinte previsão orçamentária referente ao exercício de [Ano]:

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE DE RECURSOS
SANDERSON MALTA DE SOUZA - Cap Int Chefe da Subdivisão de Finanças	

A motivação/fundamentação para aquisição do material ou contratação do serviço especificado neste PAM/S constará do Plano de Trabalho em anexo.

CHEFE DO SETOR/ SEÇÃO/SUBSEÇÃO	REQUISITANTE
Ratifico em :	Solicitado em:
RAMÃO LOURENÇO BRANDI GONÇALVES - 2º Ten QMB R1 Chefe da Seção de Transporte	RAMÃO LOURENÇO BRANDI GONÇALVES - 2º Ten QMB R1 Chefe da Seção de Transporte
DIRETORIA ENQUADRANTE	
Ratifico em :	
PAULO CÍCERO JACINTO DE MENEZES - Cel Inf Diretor de Coordenação Administrativa e Financeira	

AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Autorizo abertura do processo:

PE SRP	PE TRADICIONAL	ADESÃO	PARTICIPAÇÃO

Brasília – DF

LUIZ CARLOS MIRANDA DE CASTRO DAVID - Ten Cel
Ordenador de Despesa substituto do HFA



Documento assinado eletronicamente por **Ramao Lourenco Brandi, Chefe**, em 22/02/2017, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Carlos M. de Castro David, Ordenador(a) de Despesa, substituto(a)**, em 22/02/2017, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Cícero Jacinto de Menezes, Chefe**, em 23/02/2017, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



Documento assinado eletronicamente por **Sanderson Malta de Souza, Chefe**, em 23/02/2017, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador **0435005** e o código CRC **8F4CD349**.