




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

CÓPIA



TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Nº 377/2015

BENS MÓVEIS

**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRESERVAÇÃO FERROVIÁRIA
ABPF**

UNIDADE REGIONAL DE CAMPOS - URCAM

IPHAN

CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

PLANILHA RESUMO

FICHAS DE INSPEÇÃO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 377/2015, REFERENTE AOS BENS MÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL, EM PODER DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRESERVAÇÃO FERROVIÁRIA – ABPF, VINCULADOS À UNIDADE REGIONAL DE CAMPOS - URCAM, DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, PARA O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, NA FORMA ABAIXO:

O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de 31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea “a” do Decreto n.º 6.018, de 22/01/2007, neste ato, formaliza a transferência para o **INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, dos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, bem como a documentação e as demais informações relativas aos referidos bens, conforme listagem anexa, os quais fazem parte do presente Termo, observadas as condições seguintes:

I – O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, ora transferidos.

II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei 11.483/07.

Rio de Janeiro, de de 2015.

MANOEL GERALDO COSTA
Inventariante

JUREMA DE SOUSA MACHADO
Presidente do IPHAN

PLANILHA RESUMO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventância da Exfinita Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE INSPEÇÃO DOS BENS HISTÓRICOS

INSPEÇÃO		UR	LOCAL	BEM	Nº PAT.	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO
FICHA	DATA						
1	22/03/12	URCAM	ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES	PARA-RAIO DE TELÉGRAFO	237	SIM	SEM INF.
2	22/03/12	URCAM	ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES	COMUTADOR DE TELÉGRAFO	S/Nº	SIM	SEM INF.
3	22/03/12	URCAM	ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES	CARIMBADOR DE PASSAGEM - PARIS	S/Nº	SIM	SEM INF.
4	22/03/12	URCAM	ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES	TELEFONE DE MESA BAQUELITE COM MANIVELA	S/Nº	SIM	SEM INF.
5	22/03/12	URCAM	ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES	BILHETERIA DE ESTAÇÃO (2 UNID.)	S/Nº	SIM	SEM INF.
6	22/03/12	URCAM	ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES	PAINEL DE TELEFONE DE PAREDE	S/Nº	SIM	SEM INF.
7	21/03/12	URCAM	ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES	MESA DE TELÉGRAFO EM MADEIRA COM 1 GAVETA	S/Nº	SIM	SEM INF.
8	21/03/12	URCAM	ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES	MESA DE AGENTE EM MADEIRA COM 2 GAVETAS	S/Nº	SIM	SEM INF.
9	21/03/12	URCAM	ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES	MACACO DE LOCO	S/Nº	SIM	SEM INF.

FICHAS DE INSPEÇÃO



2852

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 1

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: PARA-RAIO DE TELÉGRAFO


LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES DATA DA INSPEÇÃO: 22/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA Mat: 09.002.013-8


TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:


Nº.Patr./Tombo/Ref 237	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:
BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


 INV / RFFSA
 Ezequias Alves da Silva
 MAT.: 09/002.013-8
 INV. DA EXT. R.F.F.S.A.


 Eng. Emerson de Almeida Soares
 Mat. 23/075580-1
 RFFSA

IPHAN



2853

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 2

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: COMPUTADOR DE TELÉGRAFO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

DATA DA INSPEÇÃO: 22/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA
 Ezequias Alves da Silva
 MAT.: 09/002.013-8
 INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

IPHAN
 Eng.º Emerson de Almeida Soares.
 Mat. 28/075580-1
 RFFSA



2859

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 3

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: CARIMBADOR DE PASSAGEM

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

DATA DA INSPEÇÃO: 22/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref PARIS	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

 INV / RFFSA
 Ezequias Alves da Silva
 MAT.: 09/002.013-8
 INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

 Eng.º Etersson de Almeida Soares
 Mat. 23/075580-1
 RFFSA

 IPHAN



2855

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 4

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: TELEFONE DE MESA BAQUELITE COM MANIVELA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

DATA DA INSPEÇÃO: 22/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

 INV / RFFSA
 Ezedequias Alves da Silva
 MAT.: 09/002.013-8
 INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

 Eng.º Emerson de Almeida Soares
 Mat. 23/075580-1
 RFFSA

 IPHAN



2856

Nº. 5

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: BILHETERIA DE ESTAÇÃO (02 UNIDADES)

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

DATA DA INSPEÇÃO: 22/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:



MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA
 Ezequias Alves da Silva
 MAT. 09/002.013-8
 INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

IPHAN
 Eng.º Elielson de Almeida South
 Mat. 23/075580-1
 RFFSA

IPHAN



2857

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 6

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: PAINEL DE TELEONE DE PAREDE


LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES DATA DA INSPEÇÃO: 22/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:
 BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

_____ INV / RFFSA _____ IPHAN
 Ezequias Alves da Silva Mat.: 09/002.013-8
 _____ Mat. 23/075580-1
 RFFSA



2858

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 7

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: MESA DE TELÉGRAFO EM MADEIRA 01 GAVETA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

DATA DA INSPEÇÃO: 21/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA
 Ezedequias Alves da Silva
 MAT.: 09/002.013-8
 INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

IPHAN
 Eng.º Ezequiel de Almeida Duarte
 Matr. 23/075560-1
 RFFSA



2859

Nº. 8

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: MESA DO AGENTE EM MADEIRA COM 02 GAVETAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

DATA DA INSPEÇÃO: 21/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Beim Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

 INV / RFFSA
 Ezequias Alves da Silva
 MAT.: 09/002.013-8
 INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

 Eng.º Emerson de Almeida Souza
 Mat. 23/075580-1
 RFFSA

 IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 9

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: MACACO DE LOCO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

DATA DA INSPEÇÃO: 21/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezedequias Alves da Silva

MAT: 09/002/013-8
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

Eng.º Etersoy de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA

IPHAN