



## Boletim Especial de Aeronavegabilidade (*Special Airworthiness Bulletin*)

**ATA:** 72 Engine

**BEA Nº** 2022-04

**Data:** 24 de março de 2022

**Assunto:** Partes Suspeitas

### **Introdução**

Este Boletim Especial de Aeronavegabilidade tem por objetivo alertar proprietários, operadores e organizações de manutenção sobre peças suspeitas.

### **Histórico**

A ANAC foi informada no dia 14 de junho de 2021 pela empresa Safran Helicopter Engines do Brasil que os módulos do motor Arriel 2B, número de série 22280, do fabricante Safran Helicopter Engines relacionados a seguir foram extraviados em julho de 2012, podendo as mesmas estarem circulando na indústria aeronáutica sem a devida procedência e rastreabilidade:

<b>Número de Parte (P/N)</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Número de Série (S/N)</b>
70BM012000	Módulo 1	677
70BM022010	Módulo 2	686
70BM032010	Módulo 3	698
70BM041720	Módulo 4	678
70BM052000	Módulo 5	694

Foi informada também a suspeita de que o módulo 4 deste motor teve seu número de série alterado para 931TEC.

### **Ação Recomendada**

Uma vez que a procedência destas partes é suspeita e, conseqüentemente, não devem possuir aprovação para retorno ao serviço que ateste a aeronavegabilidade, a ANAC recomenda aos proprietários, operadores e organizações de manutenção a inspeção de suas aeronaves quanto a instalação das partes descritas acima. Se uma destas partes estiver instalada, antes do próximo voo, substitua-a por outra nova ou usada. As peças usadas devem possuir os registros requeridos pelo RBAC 43.9 para aprovação de retorno ao serviço.

Nota: A verificação dos registros de manutenção aplicáveis pode ser usada no lugar da inspeção se for possível determinar, a partir destes registros, que tais partes não estejam instaladas.

**Para informações adicionais, contatar**

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)  
Gerência Técnica de Aeronavegabilidade Continuada (GTAC)  
Rua Doutor Orlando Feirabend Filho, nº 230  
Centro Empresarial Aquáriu - Torre B - 14o ao 18o andares  
Parque Residencial Aquáriu  
12246-190 – São José dos Campos – SP  
Telefone: (12) 3203-6660  
E-mail: [pac@anac.gov.br](mailto:pac@anac.gov.br)