

**Declaração de Capacidade  
Aviação Regular  
Aeroporto de Congonhas – São Paulo  
ICAO: SBSP / IATA: CGH  
Temporada: S15 (Verão 2015)**

Conforme previsto no Art. 11 da Resolução ANAC nº 336/2014, o Operador do Aeroporto e o Comando da Aeronáutica declararam à ANAC as capacidade de pátio e terminal, e pista, respectivamente. Esta etapa é parte do processo de alocação e dá os parâmetros para a temporada S15.

A declaração de capacidade detalhada consta no Ofício 2069/SBSP(SPOP-3)/2014 da Infraero e deve ser observada por todos os operadores. Abaixo foram resumidas as capacidades de Pátio, Pista de pouso e decolagem e Terminal de Passageiros.

A parametrização da declaração da capacidade de pátio no software de coordenação de slots resultou na seguinte tabela:

**Tabela 1 – Resumo das posições de Pátio por Tipo de Aeronave**

Configuração	Núm. Posições	Aeronaves (IATA)
1_CGH	1	100, E90, E95
2_CGH	1	100, 318, 319
3_CGH	1	E90, E95, 100, 318, 319, 320, 73G
4_CGH	5	E90, E95, 73G, 738, 318, 319, 320
5_CGH	1	319, 320
6_CGH	1	E90, E95, 318, 319, 320, 100
7_CGH	5	E90, E95, 73G, 738, 73H, 318, 319, 320, 73W
8_CGH	11	E90, E95, 73G, 738, 73H, 318, 319, 320, 100, 32A, 73W
<b>Total</b>	<b>26</b>	
Hangar JJ	9	
Hangar G3	7	
Hangar O6	8	



A Capacidade da Pista de pousos e decolagens não sofreu alteração em Relação à temporada W14 e consta da seguinte forma:

**Tabela 2 – Capacidade horária da pista**

Hora	Quant.
06:00 - 07:00	32
07:00 - 08:00	33
08:00 - 09:00	33
09:00 - 10:00	32
10:00 - 11:00	33
11:00 - 12:00	33
12:00 - 13:00	33
13:00 - 14:00	32
14:00 - 15:00	32
15:00 - 16:00	32
16:00 - 17:00	32
17:00 - 18:00	33
18:00 - 19:00	33
19:00 - 20:00	33
20:00 - 21:00	33
21:00 - 22:00	32
22:00 - 23:00	16

A Capacidade de processamento de passageiros por hora constará sofreu alteração em relação a temporada subsequente (W14) e está apresentada da seguinte forma:

**Tabela 3 – Capacidade horária do Terminal de Passageiros**

<b>Terminal de Passageiros</b>	<b>Embarque</b>	<b>Desembarque</b>
<b>Doméstico</b>	<b>3.156</b>	<b>3.375</b>

Reiteramos a necessidade de observância da declaração de capacidades emitida pelo administrador aeroportuário

Equipe de Coordenação de Slots