



BR 040, Trecho: Brasília/DF-Juiz de Fora/MG, concedida à INVEPAR (Via 040). PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 116, BR 324, BA 526 e BA 528, Trecho na Bahia, concedida à VIA BAHIA. PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 153, BR 080 E BR 414, Trecho: Tocantins - Goiás, concedida ao CONSÓRCIO ECO 153 (Ecovias Araguaia). PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 116, km 214+600, Guarulhos/SP, marginal sentido sul (crescente), concedida ao GRUPO CCR (Nova Dutra). Pista PARCIALMENTE interditada em virtude de ruptura de talude (interdição de faixas 2, 3 e 4). Desvio pela Pista Expressa Sul, com destino ao município de São Paulo. Trecho do desvio é de 0,4 km (entre km 214+500 e 214+900). Não há previsão de restabelecimento da normalidade. Estudos geológicos em andamento.



BR 376, km 664+200, Guaratuba/PR, sentido norte, concedida à ARTERIS (Autopista Litoral Sul). Pista PARCIALMENTE interditada por precaução após detecção, em 11 JAN 2022, de aumento de trincas no pavimento preexistentes. Local é objeto de obras de recuperação de aterro após deslizamento em 2021. Faixa 1 interditada, com implantação de sinalização noturna. Faixas 2 e 3 liberadas ao tráfego. Concessionária realizou sondagens e aguarda detalhamento de solução pelo projetista até 17 JAN 2022. Prazo estimado para retorno à normalidade até 30 JAN 2022.



BR 116, Trecho: Curitiba/PR-Divisa SC/RS, concedida à ARTERIS (Autopista Planalto Sul). Pista sem interdições.



BR 116, Trecho: São Paulo/SP-Curitiba/PR, concedida à ARTERIS (Autopista Régis Bittencourt) Pista sem interdições.



BR 116, km 84+280, pista simples, município de Teresópolis/RJ, concedida à Concessionária Rio-Teresópolis – CRT. Pista PARCIALMENTE interditada, no sentido RJ, em virtude de escorregamento de talude com vegetação. Utilização de “Pare e Siga”, para ambos os sentidos, sem previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 101, Trecho no Rio De Janeiro, concedida à ARTERIS (Autopista Fluminense). Pista sem interdições. O local que estava parcialmente interditado (km 191+050m - Casimiro de Abreu/RJ - sentido norte) em virtude de problemas em linha de drenagem com erosão foi liberado.



BR 153, km 508+600, Aparecida de Goiânia/GO, sentido Sul, concedida à TRIUNFO (CONCEBRA). Pista Sul interditada em virtude de erosão de talude e danos estruturais do bueiro duplo. Desvio pela Pista Norte, em mão dupla, com destino Goiânia/Brasília. Sem previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 262, km 355, Betim/MG, sentido Oeste, concedida à TRIUNFO (CONCEBRA). Pista Oeste com Faixa 1 interdita em virtude de trincas longitudinais na faixa 1 e canteiro central. Pista Leste e Pista Oeste Faixa 2 liberadas. Sem previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 262, km 398+800, Pará de Minas/MG, sentido Leste, concedida à TRIUNFO (CONCEBRA). Pista Leste com Faixa 2 e acostamento interditados em virtude de erosão em talude lateral. Pista Oeste e Pista Leste com faixa 1 liberadas. Empresa contratada para executar nova drenagem.



BR 262, km 447+500, Nova Serrana/MG, sentido Leste, concedida à TRIUNFO (CONCEBRA). Pista simples operando em “pare e siga” em virtude de erosão em talude em aterro no lado leste e abatimento com trinca no lado oeste. Equipes no local limpando a pista, mínimo 3 dias para liberação.



BR 262, km 387+800, Juatuba/MG, sentido Leste, concedida à TRIUNFO (CONCEBRA). Pista leste interdita (com depressão e recalques, juntamente com trincas em toda a pista). Tráfego operando em mão dupla pela pista oeste. Equipe de Operações já finalizando a sinalização para implantação de desvio com mão dupla entre os km 389 e 387+200. Criado bolsão no garrafão da P7 Leste possibilitando retorno opcional dos motoristas para a pista OESTE. Viaturas da PRF e veículos da concessionária no local.



BR 262, km 562+700, Córrego Danta/MG, concedida à TRIUNFO (CONCEBRA). Pista TOTALMENTE interdita, tendo em vista trinca transversal na pista. Desvio de 50km (Sentido Leste: acesso no km 568 a Rodovia MG-354 sentido Tapiraí/MG, e Rodovia MG-891 sentido Luz/MG. Sentido Oeste: acessar no km 544 a Rodovia MG-891, sentido Tapiraí/MG e MG-354 sentido Cachoeirinha/MG). Sem previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 040, Trecho Juiz de Fora/MG-Rio de Janeiro/RJ, concedida à CONKER. PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 163, Trecho No Mato Grosso, concedida à CRO (ROTA DO OESTE). PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 381, km 477+600, Contagem/MG, sentido sul, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). Pista PARCIALMENTE interdita em virtude de deslizamento em talude de aterro (interdição na faixa 3 e acostamento). Desvio pela Faixa 1. Sem Previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 381, km 519+700, Igarapé/MG, sentido sul, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). Pista PARCIALMENTE interdita em virtude de deslizamento em talude de corte (interdição na faixa 3 e acostamento). Desvio pela Faixa 1 e 2. Sem Previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 381, km 523+500, Brumadinho/MG, sentido norte, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). Pista PARCIALMENTE interdita em virtude de deslizamento em talude de corte (interdição na faixa 3 e acostamento). Desvio pela Faixa 1 e 2. Sem Previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 381, km 527+000, Brumadinho/MG, sentido norte, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). Pista PARCIALMENTE interdita em virtude de deslizamento em talude de aterro (pista norte bloqueada). Desvio pela pista sul do km 525 ao 529. Sem Previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 381, km 540+800, Itatiaiuçu/MG, sentido sul, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). Pista PARCIALMENTE interdita em virtude de escorregamento de talude de corte e (interdição na faixa 3 e acostamento). Desvio pela Faixa 1 e 2. Sem Previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 381, km 542+500, Itatiaiuçu/MG, sentido sul, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). PISTA LIBERADA. Existem trincas no pavimento, que estão sendo monitoradas pela concessionária.



BR 381, km 546+200, Itatiaiuçu/MG, sentido sul, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). Pista PARCIALMENTE interdita em virtude de deslizamento em talude de aterro de corte e risco de queda de árvore (interdição na faixa 2, 3 e acostamento). Desvio pela Faixa 1. Sem Previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 381, km 546+700, Itatiaiuçu/MG, sentido sul, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). Pista PARCIALMENTE interdita em virtude de deslizamento em talude de aterro de corte e risco de queda de árvore (interdição na faixa 2, 3 e acostamento). Desvio pela Faixa 1. Sem Previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 381, km 552+030, Itaguara/MG, sentido norte, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). Pista PARCIALMENTE interdita em virtude de deslizamento em talude de corte (interdição na faixa 2 e acostamento). Desvio pela Faixa 1. Sem Previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 381, km 554+130, Itaguara/MG, sentido norte, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). Pista PARCIALMENTE interdita em virtude de escorregamento de talude de corte (interdição na faixa 2 e acostamento). Desvio pela Faixa 1. Sem Previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 381, km 556+000, Itaguara/MG, sentido norte, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). PISTA LIBERADA. A pista estava parcialmente interdita em virtude de deslizamento em talude de aterro.



BR 381, km 563+740, Itaguara/MG, sentido sul, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). PISTA LIBERADA. A pista estava parcialmente interdita em virtude de deslizamento em talude de corte.



BR 381, km 477+600, Contagem/MG, sentido sul, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). PISTA LIBERADA. A Pista estava PARCIALMENTE interdita em virtude trincas no pavimento.



BR 364 E BR 365, Trecho: Minas Gerais-Goiás, concedidas à ECORODOVIAS (Ecovias do Cerrado). PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 153, Trecho em São Paulo, concedida à TRIUNFO (Transbrasileira). PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 050, Trecho: Minas Gerais-Goiás, concedida à ECORODOVIAS (ECO050). PISTA SEM INTERDIÇÕES.



EFVM (VALE):

Trem de passageiros suspenso até dia 16 JAN 2022.

Ramal de Belo Horizonte:

- 2 pontos de interdição (Barão de Cocais e João Monlevade)
- Previsão de liberação: até dia 16 JAN 2022

Rama de Fábrica (Ouro Branco/MG):

- 5 pontos de interdição (Ouro Branco, Ouro Preto, Funil, Timbopeba e Alegria)
- Previsão de liberação: até dia 16 JAN 2022

Linha Principal (Itabira/MG – Vitória/ES):

- 2 pontos de interdição (Antônio Dias e Barra do Cuieté)
- Previsão de liberação: até dia 16 JAN 2022



FCA:

Trecho Eldorado – Pedreira Rio das Velhas:

- 2 pontos de interdição (Horto Florestal e Pedreira Rio das Velhas)
- Previsão de liberação: dia 12 JAN 2022

Corredor Sertão (Cp. Eduardo - Monte Azul):

- 3 pontos de interdição (km 876 e 879 – entre B. Monteiro e Embiruçu e Pedreira Rio das Velhas)
- Previsão de liberação: Pedreira Rio das Velhas dia 12 JAN 2022, outros em análise

Trecho Eldorado - Divinópolis:

- 12 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: 2 pontos até dia 12 JAN 2022, o restante em análise

Trecho Divinópolis – Garças de Minas:

- 3 pontos de interdição (km 673+999, 717+400 e 649+900)
- Previsão de liberação: em análise

Trecho Tigre – Campos Altos:

- 5 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: em análise

Corredor Minas Rio:

- Circulação restabelecida



MRS Logística:

Ramal do Paraopeba (Belo Horizonte – Congonhas):

- 32 pontos de interdição
- Previsão de liberação: em análise

Ferrovias do Aço (Itabirito – Barra Mansa):

- 4 pontos de interdição
- Previsão de liberação: dia 12/01

Linha do Centro (Barra do Piraí – Congonhas):

- 1 ponto de interdição
- Previsão de liberação: dia 12/01

Ramal Burnier (Ouro Branco):

- 3 pontos de interdição
- Previsão de liberação: em análise

Ramal Olhos D'Água (Ibirité - Nova Lima):

- 1 ponto de interdição
- Previsão de liberação: em análise

Ramal Ouro Branco (Ouro Branco):

- 1 ponto de interdição
- Previsão de liberação: em análise