



BR 040, trecho: Brasília/DF-Juiz de Fora/MG, concedido à INVEPAR (Via 040). PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 040, trecho Juiz de Fora/MG-Rio de Janeiro/RJ, concedido à CON CER. PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 050, trecho Minas Gerais-Goiás, concedido à ECORODOVIAS (ECO050). PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 060, trecho concedido à TRIUNFO (CONCEBRA). PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 080, trecho concedido ao CONSÓRCIO ECO 153 (Ecovias Araguaia), PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 101, trecho concedido à ARTERIS (Fluminense), PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 101, trecho concedido à ARTERIS (Litoral Sul). PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 116, trecho concedido à ARTERIS (Litoral Sul). PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 116, trecho: São Paulo/SP-Curitiba/PR, concedido à ARTERIS (Autopista Régis Bittencourt), PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 116, trecho concedido à VIA BAHIA, PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 116, trecho: Curitiba/PR-Divisa SC/RS, concedida à ARTERIS (Autopista Planalto Sul). PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 116, km 214+600, Guarulhos/SP, marginal sentido sul (crescente), concedida ao GRUPO CCR (Nova Dutra). Pista PARCIALMENTE interditada em virtude de ruptura de talude (interdição de faixas 2, 3 e 4). Desvio pela Pista Expressa Sul, com destino ao município de São Paulo. Trecho do desvio é de 0,4 km (entre km 214+500 e 214+900). Não há previsão de restabelecimento da normalidade. Estudos geológicos em andamento para definição da solução definitiva.



BR 116, km 84+280, pista simples, município de Teresópolis/RJ, concedida à CRT (Concessionária Rio-Teresópolis). Pista PARCIALMENTE interditada, no sentido RJ, em virtude de escorregamento de talude com vegetação. Utilização de “pare e siga”, para ambos os sentidos, sem previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 153, trecho em São Paulo, concedido à TRIUNFO (Transbrasiliana), PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 153, trecho concedido ao CONSÓRCIO ECO 153 (Ecovias Araguaia), PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 153, km 508+600, Aparecida de Goiânia/GO, sentido Sul, concedida à TRIUNFO (CONCEBRA). Pista Sul INTERDITADA em virtude de erosão de talude e danos estruturais do bueiro duplo. Desvio pela Pista Norte, em mão dupla, com destino Goiânia/Brasília. Sem previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 163, trecho no Mato Grosso, concedido ao CRO (ROTA DO OESTE). PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 262, km 355, Betim/MG, sentido Oeste, concedida à TRIUNFO (CONCEBRA). Pista Oeste com Faixa 1 INTERDITADA em virtude de trincas longitudinais na faixa 1 e canteiro central. Pista Leste e Pista Oeste (Faixa 2) liberadas. Sem previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 262, km 365+800, Juatuba/MG, sentido Leste, concedida à TRIUNFO (CONCEBRA). Pista leste com faixa dois e acostamento INTERDITADOS em virtude de deslizamento de talude de corte + rampa da passarela. Aguardando avaliação para reparo definitivo. Sem previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 262, km 387+800, Juatuba/MG, sentido Leste, concedida à TRIUNFO (CONCEBRA). Pista leste totalmente INTERDITADA, tendo em vista diversos pontos com depressão e recalques, juntamente com trincas em toda a pista. O tráfego operará em um trecho em mão dupla pela pista oeste. Sem previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 262, km 398+800, Pará de Minas/MG, sentido Leste, concedida à TRIUNFO (CONCEBRA). Pista Leste com Faixa 2 e acostamento INTERDITADOS em virtude de erosão em talude lateral. Pista Oeste e Pista Leste (Faixa 1) liberadas. Empresa contratada para executar nova drenagem.



BR 262, km 447+500, Nova Serrana/MG, sentido Leste, concedida à TRIUNFO (CONCEBRA). Pista simples operando em “pare e siga” em virtude de erosão em talude em aterro no lado leste e abatimento com trinca no lado oeste. Equipes no local limpando a pista, mínimo 3 dias para liberação.



BR 262, km 562+700, Córrego Danta/MG, concedida à TRIUNFO (CONCEBRA). Pista TOTALMENTE INTERDITADA, tendo em vista trinca transversal na pista. Desvio de 50km (Sentido Leste: acesso no km 568 a Rodovia MG-354 sentido Tapiraí/MG, e Rodovia MG-891 sentido Luz/MG. Sentido Oeste: acessar no km 544 a Rodovia MG-891, sentido Tapiraí/MG e MG-354 sentido Cachoeirinha/MG). Sem previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 324, trecho concedido à VIA BAHIA, PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 364, trecho concedido à ECORODOVIAS (Ecovias do Cerrado), PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 365, trecho concedido à ECORODOVIAS (Ecovias do Cerrado), PISTA SEM INTERDIÇÕES.



BR 376, km 664+200, Guaratuba/PR, sentido norte, concedida à ARTERIS (Autopista Litoral Sul). Pista PARCIALMENTE interditada por precaução após detecção, em 11 JAN 2022, de aumento de trincas no pavimento preexistentes. Local é objeto de obras de recuperação de aterro após deslizamento em 2021. Faixa 1 interditada, com implantação de sinalização noturna. Faixas 2 e 3 liberadas ao tráfego. Concessionária realizou sondagens e aguarda detalhamento de solução pelo projetista até 17 JAN 2022. Prazo estimado para retorno à normalidade até 30 JAN 2022.



BR 381, km 519+700, Igarapé/MG, sentido sul, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). Pista PARCIALMENTE INTERDITADA em virtude de deslizamento em talude de corte (interdição na faixa 3 e acostamento). Desvio pela Faixa 1 e 2. Sem Previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 381, km 519+500, Igarapé/MG, sentido sul, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). Pista PARCIALMENTE INTERDITADA em virtude de deslizamento em talude de corte (interdição na faixa 3 e acostamento). Desvio pela Faixa 1 e 2. Sem Previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 381, km 521+900, Igarapé/MG, sentido sul, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). Pista PARCIALMENTE INTERDITADA em virtude de deslizamento em talude de aterro e implantação de barreira móvel (interdição na faixa 3 e acostamento). Desvio pela Faixa 2 e 1. Sem Previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 381, km 523+500, Brumadinho/MG, sentido norte, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). Pista PARCIALMENTE INTERDITADA em virtude de deslizamento em talude de corte (interdição na faixa 3 e acostamento). Desvio pela Faixa 1 e 2. Sem Previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 381, km 527, Brumadinho/MG, sentido norte, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). Pista PARCIALMENTE INTERDITADA em virtude de deslizamento em talude de aterro (pista norte bloqueada). Desvio pela pista sul do km 525 ao 529. Sem Previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 381, km 540+800, Itatiaiuçu/MG, sentido sul, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). Pista estava PARCIALMENTE INTERDITADA em virtude de escorregamento de talude de corte e (interdição na faixa 3 e acostamento). FAIXA LIBERADA. de restabelecimento da normalidade.



BR 381, km 546+200, Itatiaiuçu/MG, sentido sul, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). Pista PARCIALMENTE INTERDITADA em virtude de deslizamento em talude de aterro de corte e risco de queda de árvore (interdição na faixa 2, 3 e acostamento). Desvio pela Faixa 1. Sem Previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 381, km 552+030, Itaguara/MG, sentido norte, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). Pista PARCIALMENTE INTERDITADA em virtude de deslizamento em talude de corte (interdição na faixa 2 e acostamento). Desvio pela Faixa 1. Sem Previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 381, km 554+130, Itaguara/MG, sentido norte, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). Pista PARCIALMENTE INTERDITADA em virtude de escorregamento de talude de corte (interdição na faixa 2 e acostamento). Desvio pela Faixa 1. Sem Previsão de restabelecimento da normalidade.



BR 381, km 518+200, Igarapé/MG, sentido sul, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). Risco de deslizamento de pedras. Sem interdição, mas monitorado pela concessionária.



BR 381, km 513+500, Igarapé/MG, sentido sul, concedida à ARTERIS (Autopista Fernão Dias). Acostamento INTERDITADO por risco de queda de árvore. Monitorado pela concessionária.



BR 414, trecho concedido ao CONSÓRCIO ECO 153 (Ecovias Araguaia), PISTA SEM INTERDIÇÕES.



EFVM (VALE):

Trem de passageiros suspenso inicialmente até dia 16/01/2022.

Ramal de Belo Horizonte:

- **2 pontos de interdição (Barão de Cocais e João Monlevade)**
- **Previsão de liberação: até dia 16/01 (previsão inicial)**

Rama de Fábrica (Ouro Branco/MG):

- **5 pontos de interdição (Ouro Branco, Ouro Preto, Funil, Timbopeba e Alegria)**
- **Previsão de liberação: em análise.**

Linha Principal (Itabira/MG – Vitória/ES):

- **0 pontos de interdição**
- **Previsão de liberação: circulação ainda não retomada por questões de segurança operacional.**



FCA:

Trecho Eldorado – Pedreira Rio das Velhas:

- 2 pontos de interdição (Horto Florestal e Pedreira Rio das Velhas)
- Previsão de liberação: em análise

Corredor Sertão (Cp. Eduardo - Monte Azul):

- 3 pontos de interdição (km 876 e 879 – entre B. Monteiro e Embiruçu e Pedreira Rio das Velhas)
- Previsão de liberação: em análise

Trecho Eldorado - Divinópolis:

- 10 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: 3 pontos até dia 22 JAN 2022, o restante em análise

Trecho Divinópolis – Garças de Minas:

- 3 pontos de interdição (km 673+999, 717+400 e 649+900)
- Previsão de liberação: em análise

Trecho Tigre – Campos Altos:

- 5 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: em análise

Corredor Minas Rio:

- Circulação restabelecida



MRS Logística:

Ramal do Paraopeba (Belo Horizonte – Congonhas):

- 53 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: em análise.

Ferrovia do Aço (Itabirito – Barra Mansa):

- 4 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: liberado com restrição de velocidade apenas de Itabirito até Pires (Ouro Preto).

Linha do Centro (Barra do Piraí – Congonhas):

- 0 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: liberado com restrição de velocidade.

Ramal Burnier (Ouro Branco):

- 3 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: em análise.

Ramal Olhos D'Água (Ibirité - Nova Lima):

- 14 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: em análise.

Ramal Ouro Branco (Ouro Branco):

- 0 pontos de interdição.
- Previsão de liberação: em análise.