



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA

SISTEMA DE CUSTOS RODOVIÁRIOS – SICRO 2

ERRATA

(Janeiro/2011)

Em Janeiro de 2011, preço da areia lavada SICRO 2 Bahia

Onde se lê : M704 Areia lavada m3 R\$ 30,00 m3

Leia-se : M704 Areia lavada m3 R\$ 13,00 m3