

ESCLARECIMENTO 1

Esclarecimento 02/10/2023

Pergunta: 2.4.2.15. Deverá possuir, no mínimo, 8 (oito) portas padrão 10 Gigabit SFP+ e 25 Gigabit SFP28.

Solicitamos esclarecer o quantitativo de transceivers no padrão 10G SFP+ e quantos no padrão 25G SFP28, ou se o appliance deve apenas suportar os 2 modelos de transceivers.

Resposta 02/10/2023

Resposta Área Técnica/Requisitante: Deverá apenas suportar os modelos de transceivers.