

Requisitos avaliados (item da norma)

R1 Materiais - Inflamabilidade (item 5.2)
 R2 Pontos de cisalhamento e compressão (item 6.1.1)
 R3 Retenção (item 6.1.2)
 R4 Bordas, pontas e cantos (item 6.1.3)
 R5 Partes pequenas (item 6.1.4)
 R6 Fixação de partes mecânicas (item 6.1.5)
 R7 Dimensões (item 6.2)
 R8 Fixação do cesto e da unidade do chassi (item 6.3)
 R9 Estabilidade (item 7.2)
 R10 Alça (item 9)
 R11 Dispositivos de acionamento e frenagem (item 10)

R12 Trava de segurança (item 11)
 R13 Estabilidade longitudinal de um cesto para bebês com alças para transporte (item 12)
 R14 Alças para transporte e pontos de ancoragem da alça de cestos para bebês e unidades de assento destacáveis (item 13)
 R15 Resistência e durabilidade dos dispositivos de fixação para cestos de bebês ou unidades de assento (item 14)
 R16 Sistemas de retenção e fixadores (item 15)
 R17 Resistência da roda (item 16)
 R18 Ensaio em superfície irregular (item 17)
 R19 Resistência dinâmica (item 18)
 R20 Durabilidade da marcação (item 19)
 R21 Embalagem plástica (item 20)
 R22 Informações do produto (item 21)

Nº	Marca	Modelo	Local da coleta	Tipo de falha	Resultado geral	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	
1	Galzerano	Milano Reversível II	SP	-	C	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	NA	NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	C
2	Burigo	AT6 K	SP	-	C	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	NA	NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	C
3	Kiddo	ZAP-5212	SP	Dano estrutural item 9.2 Informações do produto. Item 21.1	NC	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	NC	C	C	NA	NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	NC
4	Whoop	Mod Trio REF 800 4ACZ	SP	-	C	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	NA	NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	C
5	Baby Style	Carrinho sweet rosa ref 669904	SP	Dano estrutural item 17.3	NC	C	C	C	C	C	C	NAR	NA	NAR	NAR	NAR	NAR	NA	NA	NA	C	NAV	NC	C	C	C	C	C
6	ABC Design	Moving light / Treviso	SP	Dano estrutural item 15.2.3	NC	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	NA	NA	C	NC	C	C	C	C	C	C	C
7	Thule Urban	Urban Glide 2	SP	Informações do produto item 21.1	NC	C	C	C	C	NA	C	C	NA	C	C	C	C	NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	NC
8	Safety 1st	T5003: Mobi TS	SP	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	Voyage	MB-6R	SP	Dano estrutural item 17.3	NC	C	C	C	C	NA	C	C	NA	C	C	C	C	NA	NA	C	C	NAV	NC	NAV	C	NA	C	
10	Voyage	Umbrella Slim B8-S	SP	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C
11	Voyage	LS2058 NBR Funny	SP	Dano estrutural item 17.3	NC	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	NAV	NAR	C	NA	NA	C	C	NAV	NC	NAV	C	C	C	C
12	Multikids	Carrinho berço Flip BB504	SP	Informações do produto itens 21.1 e 21.4	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	NC
13	Tutti Baby	Thor Plus	SP	Não reteve a massa de ensaio item 15.2.1	NC	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	NA	NA	C	NC	C	C	C	C	C	C	C
14	Weego	Way BB 508 rosa	SP	Informações do produto itens 21.1 e 21.4	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	NC
15	Weego	Weego 4013	SP	Dano estrutural item 15.2.2 e Info. do prod. itens 21.1 e 21.4	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NC	C	C	C	C	C	C	NC
16	Infanti	Umbrella Spin Neo H108LX	MG	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	C	C	C	C	NA	NA	C	
17	Peg Pérego	Pliko P3 Compact	MG	Dano estrutural itens 15.2.2 e 15.2.3	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NC	C	C	C	NA	NA	C	
18	Cosco	Clever modelo C3	MG	Dano estrutural item 17.3	NC	C	C	NAR	C	C	C	NAR	NAR	NAR	NAR	NAR	NAR	NA	NA	NA	NC	NAR	NC	C	NA	C	C	
19	Stillo	Umbrella Baby B8-STR 16/2225	MG	Informações do produto itens 21.1 e 21.4	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	C	C	C	C	NA	NA	NC	
20	Dardara	Pop 330 A pink	SP	Informações do produto item 21.4	NC	C	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	NA	NA	NA	C	C	C	C	NA	NA	NC	

Resultado %	Percentual de NC em segurança	45%
	Percentual de NC nas informações do produto	25%
	Percentual de Conformidade	30%

Legenda: C - Conforme NAR - Não avaliado na repetição
 NC - Não Conforme NAV - Não avaliado
 NA - Não Aplicável