


MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
COMITÊ DE GERENCIAMENTO DE CRISE
SALA DE SITUAÇÃO – INSTABILIDADE GEOLÓGICA MACEIÓ

**Relatório Sintético da Sala de Situação –
04/12/23**

Evolução dos riscos à população e ao meio ambiente locais

Não houve, nos últimos dois dias, relatos de novos sismos na área.

A velocidade vertical média registrada ao redor da mina 18 no dia 03/12 foi de aproximadamente 0,33 cm/hora. Nas últimas 24 horas (entre 15:00 de 03/12 e 15:00 de 04/12) registrou-se deslocamento vertical entre 6 e 8 centímetros. É possível perceber uma acomodação da aceleração da subsidência, conforme gráfico abaixo.



Implementação das medidas preventivas e responsivas para a solução da situação

O SGB/CPRM, a ANM e a SGM estruturarão, em suas páginas na internet, informações atualizadas de interesse para acompanhamento da situação pelo público.

Houve contato com a Secretaria de Energia Elétrica e com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Foi informado que houve desligamento apenas no

perímetro da área afetada e isolada. Não há qualquer relato de não atendimento da área circundante.

Prossegue a recomendação dos técnicos do MME, do SGB e da ANM de que os cuidados devem continuar rígidos e o acompanhamento, integral.

Execução do cronograma de trabalho da Sala de Situação

A próxima reunião será marcada para terça, 05 de dezembro de 2023, quando será analisada a situação a partir dos dados e análises até então produzidos.