

Pedido de Esclarecimento 01

Itens 1, 4, e 7- VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE - PICAPE

SUBITEM: capota marítima com chave

Pergunta: A capota marítima não possui sistema de abertura com chave, porém para acessar a alavanca de abertura da Capota Marítima é necessário realizar a abertura da tampa traseira da caçamba da Pick-up que possui chave. Poderá ser aceito condição original?

Pedido de Esclarecimento 02

Itens 1, 4, e 7- VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE - PICAPE

SUBITEM: bancos em couro, ou em vinil ou com revestimento de capas em *courvin* (com adaptações que se fizerem necessárias), admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante;

Pergunta: O veículo que poderá ser ofertado possui revestimento de bancos em tecido com *airbag* lateral, será necessário aplicação de capas de sobrepor em *courvin* prevendo abertura em quase toda área plana da lateral do encosto do banco preservando a funcionalidade do *airbag* lateral. Essa condição é aceitável?

Pedido de Esclarecimento 03

Itens 2, 5 e 8 - VEÍCULO AUTOMOTOR CAMIONETA - SUV

Subitem: bancos em couro, ou em vinil ou com revestimento de capas em *courvin* (com adaptações que se fizerem necessárias), admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante;

Pergunta: O veículo que poderá ser ofertado possui revestimento de bancos em tecido com *airbag* lateral, será necessário aplicação de capas de sobrepor em *courvin* prevendo abertura em quase toda área plana da lateral do encosto do banco preservando a funcionalidade do *airbag* lateral. Essa condição é aceitável?

Pedido de Esclarecimento 04

Itens 3, 6 e 9: VEÍCULO AUTOMOTOR PASSEIO – HATCH OU SEDAN

Subitem: *kit* multimídia com tela *touch screen* ou sistema de áudio com rádio AM/FM, entrada auxiliar, *bluetooth* e conector *USB*;

Pergunta: O veículo que poderá ser ofertado possui sistema de áudio original com Rádio AM/FM *stereo*, MP3/WMA *player*, *Bluetooth* e entrada *USB* dupla (apenas carregamento) sem a entrada auxiliar. Essa condição é aceitável?

