



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Nº 011/2009

BENS MÓVEIS

UNIDADE REGIONAL DE CAMPOS - URCAM

IPHAN

CONTEÚDO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

**TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 011/2009,
DOS BENS MÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO,
ARTÍSTICO E CULTURAL, VINCULADOS A
UNIDADE REGIONAL DE CAMPOS, DA
EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. –
RFFSA, PARA O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN,
NA FORMA ABAIXO:**

**O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL S.A. – RFFSA**, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de
31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea “a” do Decreto
n.º 6.018, de 22/01/2007, neste ato, formaliza a transferência para o **INSTITUTO
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, dos bens
móveis de valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as
demais informações relativas a planilha e fichas de inspeção, em anexo, os quais
fazem parte integrante do presente Termo, observadas as condições seguintes:

**I – O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL - IPHAN**, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos
bens móveis históricos ora transferidos, discriminados em anexo, a partir da data da
assinatura do presente termo.

II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens
vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei
11.483/07.


Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2009.


CACIO ANTONIO RAMOS
Inventariante da Extinta Rede Ferroviária Federal


LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA
Presidente do IPHAN

*Resalvamos que dos bens listados neste Termo de Transferência
02 (dois) não foram localizados quando da vistoria para emissão
de parecer técnico por parte desta Autarquia. São eles:
Item 5 - Tifor - equipamento com catraca - slp de NBP;
Item 6 - Tifor - equipamento com catraca - slp de NBP.*


Luiz Fernando de Almeida
Presidente do IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
 Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Planilha de Bens Históricos: UNIDADE REGIONAL CAMPOS

Inspeção

Ficha Data Local da Inspeção

Número Patrimônio Bem Valor Histórico Tombado Observação

1	31/07/2008	ASSOCIAÇÃO DOS ENG'S DA EST. FERRO LEOPOLDINA	MANÔMETRO DE LOCO A VAPOR	N/N	SEM INFO	SALA 102
2	31/07/2008	ASSOCIAÇÃO DOS ENG'S DA EST. FERRO LEOPOLDINA	LAMPIÃO DE ESTAÇÃO	S/N	SEM INFO	PARTE SUPERIOR
3	31/07/2008	ASSOCIAÇÃO DOS ENG'S DA EST. FERRO LEOPOLDINA	POSTER COMENDADOR JACOB NYEMEYER	S/N	SEM INFO	PARTE SUPERIOR
4	31/07/2008	ASSOCIAÇÃO DOS ENG'S DA EST. FERRO LEOPOLDINA	CINZEIRO DE MESA	S/N	SEM INFO	PARTE SUPERIOR - ESCRITÓRIO
5	31/07/2008	ASSOCIAÇÃO DOS ENG'S DA EST. FERRO LEOPOLDINA	TIFOR - EQUIPAMENTO COM CATRACA	S/N	SEM INFO	
6	31/07/2008	ASSOCIAÇÃO DOS ENG'S DA EST. FERRO LEOPOLDINA	TIFOR - EQUIPAMENTO COM CATRACA	S/N	SEM INFO	
7	31/07/2008	ASSOCIAÇÃO DOS ENG'S DA EST. FERRO LEOPOLDINA	CARIMBADOR COM CATRACA 01	S/N	SEM INFO	
8	31/07/2008	ASSOCIAÇÃO DOS ENG'S DA EST. FERRO LEOPOLDINA	STAFF	S/N	SEM INFO	
9	31/07/2008	ASSOCIAÇÃO DOS ENG'S DA EST. FERRO LEOPOLDINA	LANTERNA DE MÃO	S/N	SEM INFO	
10	31/07/2008	ASSOCIAÇÃO DOS ENG'S DA EST. FERRO LEOPOLDINA	FIFÓ OU CAMBARÁ	S/N	SEM INFO	

Resumo Geral - Unidade Regional - UNIDADE REGIONAL CAMPOS - Bens Históricos

Resumo Geral




10



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 1

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL CAMPOS			
BEM MÓVEL: Manômetro de loco a vapor			
LOCAL DA INSPEÇÃO: Associação dos Eng ^{os} da Est. Ferro Leopoldina		DATA DA INSPEÇÃO: 31/07/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: Elerson de Almeida Soares		MAT: 23/075.580-1	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrimônio: n/n	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SEM INFO		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: sala 102			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 _____ INV / RFFSA		 _____ IPHAN	
Eng.º Elerson de Almeida Soares Mat. 23-075580-1 RFFSA			






MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 2

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL CAMPOS			
BEM MÓVEL: lâmpião de estação			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOCIAÇÃO DOS ENG'S DA EST. FERRO LEOPOLDINA		DATA DA INSPEÇÃO: 31/07/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: ELIERSON de ALMEIDA SOARES		MAT: 23/075.580-1	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrimônio: s/n	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SEM INFO		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: parte superior			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 _____ INV / RFFSA		 _____ IPHAN	

Eng.º Elerson de Almeida Soares:
Mat. 23/075580-1
RFFSA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 3

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL CAMPOS

BEM MÓVEL: poster comendador jacob nyemeyer

LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOCIAÇÃO DOS ENG'S DA EST. FERRO LEOPOLDINA DATA DA INSPEÇÃO: 31/07/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: ELIERSON de ALMEIDA SOARES MAT: 23/075.580-1


TÉCNICO DO IPHAN: MAT:

Nº Patrimônio: S/N	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SEM INFO		Funcionamento: TOTAL	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	

Observações:
PARTE SUPERIOR



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:



INV / RFFSA

IPHAN

Elierson de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA






MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 4

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL CAMPOS			
BEM MÓVEL: cinzeiro de mesa			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOCIAÇÃO DOS ENG'S DA EST. FERRO LEOPOLDINA		DATA DA INSPEÇÃO: 31/07/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: ELIERSON de ALMEIDA SOARES		MAT: 23/075.580-1	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrimônio: S/N	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SEM INFO		Funcionamento: TOTAL	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	
Observações: PARTE SUPERIOR - escritório			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 _____ INV / RFFSA		 _____ IPHAN	

Eng.º Elerson de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA






MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 5

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL CAMPOS			
BEM MÓVEL: tifor - equipamento com catraca			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOCIAÇÃO DOS ENG'S DA EST. FERRO LEOPOLDINA		DATA DA INSPEÇÃO: 31/07/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: ELIERSON de ALMEIDA SOARES		MAT: 23/075.580-1	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrimônio: S/N	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SEM INFO		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 _____ INV / RFFSA		 _____ IPHAN	

ng. Elierson de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 12

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 6

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL CAMPOS			
BEM MÓVEL: TIFOR - EQUIPAMENTO COM CATRACA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOCIAÇÃO DOS ENG'S DA EST. FERRO LEOPOLDINA		DATA DA INSPEÇÃO: 31/07/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: ELIERSON de ALMEIDA SOARES		MAT: 23/075.580-1	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrimônio: S/N	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SEM INFO		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 _____ INV/RFFSA		_____ IPHAN	

Elierson de Almeida Soares
Mat. 23.075580-1
RFFSA






MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 7

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL CAMPOS			
BEM MÓVEL: carimbador com catraca 01			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOCIAÇÃO DOS ENG'S DA EST. FERRO LEOPOLDINA		DATA DA INSPEÇÃO: 31/07/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: ELIERSON de ALMEIDA SOARES		MAT: 23/075.580-1	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrimônio: S/N	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral:: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SEM INFO		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 _____ INV / RFFSA		 _____ IPHAN	

Elierson de Almeida Soares

Mat. 23/075580-1




RFFSA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 8

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL CAMPOS			
BEM MÓVEL: staff			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOCIAÇÃO DOS ENGºS DA EST. FERRO LEOPOLDINA		DATA DA INSPEÇÃO: 31/07/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: ELIERSON de ALMEIDA SOARES		MAT: 23/075.580-1	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrimônio: S/N	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral:: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SEM INFO		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 _____ INV / RFFSA		 _____ IPHAN	

Elierson de Almeida Soares
Mat. 23,075580-1
RFFSA





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 9

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL CAMPOS			
BEM MÓVEL: lanterna de mão			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOCIAÇÃO DOS ENG'S DA EST. FERRO LEOPOLDINA		DATA DA INSPEÇÃO: 31/07/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: ELIERSON de ALMEIDA SOARES		MAT: 23/075.580-1	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrimônio: S/N	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SEM INFO		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 _____ INV/RFFSA		_____ IPHAN	

Elierson de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA






MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 10

UNIDADE REGIONAL: UNIDADE REGIONAL CAMPOS			
BEM MÓVEL: <i>fió ou cambará</i>			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOCIAÇÃO DOS ENGºS DA EST. FERRO LEOPOLDINA		DATA DA INSPEÇÃO: 31/07/2008	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: ELIERSON de ALMEIDA SOARES		MAT: 23/075.580-1	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrimônio: S/N	Bem Tombado: NÃO	Estado Geral: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SEM INFO		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações:			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 _____ INV / RFFSA		 _____ IPHAN	

Elierson de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA