

OF COBRANSA Nº 703/15

IPHAN

UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP


ABPF

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRESERVAÇÃO FERROVIÁRIA

CARTA ABPF - CHT.001/6-82 de 22/06/1982

Nº 372/2015

TERMO DE TRANSFERÊNCIA



CÓPIA

15 bens
 2 loc
 13 n. loc.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 Inventariância da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
 Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



de 1982

CONTÉUDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

CARTA ABPF – CHT.001/6-82, de 22/06/1982

PLANILHA RESUMO

FICHAS DE INSPEÇÃO

PLANILHA RESUMO DOS BENS NÃO LOCALIZADOS

OFÍCIO Nº 703/INV/FFSA/2015



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

TERMO DE TRANSFERÊNCIA Nº 372/2015,
CARTA ABPF – CHT.001/6-82 DE 22/06/1982
DE ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO E
OUTROS DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL S.A. – RFFSA, PARA O INSTITUTO
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL - IPHAN, NA FORMA ABAIXO:

**O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL S.A. – RFFSA**, com fundamento no art. 9º, da Lei nº 11.483/2007, de
31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea "b" do Decreto
n.º 6.018, de 22/01/2007, neste ato, formaliza a transferência para o **INSTITUTO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, DA CARTA ABPF –
CHT.001/6-82, DE 22/06/1982**, bem como da documentação e as demais
informações relativas a referida Carta, relacionadas em anexo, as quais fazem parte
integrante do presente termo, observadas as condições seguintes:

**I – AO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, neste ato, é transferida a Carta ABPF –
CHT.001/6-82, de administração e exploração de museu ferroviário e de outros
bens de interesse artístico, histórico e cultural, necessários para sua gestão.

II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens
vinculados a Carta ABPF – CHT.01/6-82 para a execução das atribuições de que
trata o Art. 9º da Lei 11.483/07.

Rio de Janeiro, de
de 2015.

MANOEL GERALDO COSTA
Inventariante

JUREMA DE SOUSA MACHADO
Presidente do IPHAN

DE 22/06/1982

CARTA ABPF - CHT.001/6-82

ABPPF

JUN 1982

9

COB
(1)
11 02

Associação Brasileira de Preservação Ferroviária

CHT.001/6-82.

São Paulo, 22 de junho de 1982

Imo. Dr.

Inacio Mauricio de Figueiredo.

MD. Diretor de Operações - Ferrovias Paulista S/A.

Campinas S.P.

Ref: - Material rodante cedido à ABPPF.

Atendendo a solicitação de Vossa Senhoria, abaixo relacionamos os veículos cedidos pela Fepasa à A.B.P.F. - Associação Brasileira de Preser-
vacão Ferroviária:

Estado de conservação	Numero	Numero Fepasa	Numero VFCJ	Tipo	Estado de conservação
C.M.	A.1.	2806	C.L.1	Admtção	Bom, falta lustres, algumas vidraças, espelhos.
C.M.	A.R.1	2825	C.R.2	Res/Adm	Bom, falta lustres, algumas vidraças e espelhos.
C.M.	A.D.1	2823	C.D.3	Dorm/Ad	Bom, falta restaurar teto.
E.F.S.	B.2	1101	C.A.4	1ª clas	Regular, restaurar teto, almoftas, bancos e vidraças.
E.F.S.	C.3	1203	C.A.5	2ª clas	Mau, teto em recuperação, bancos e almoftadas deteriorados.
C.M.	E.22	1739	V.P.6	B.Bagag	Péssimo, aproveita somente estrada e truques.
C.M.	C.4	2264	C.B.8	1ª clas	Mau, sem bancos, vidraças, teto em recuperação.
C.M.	F.2	2704	C.M.9	B.Bagag	Mau, restaurar teto, todos os madeirato lateral e frente.
C.M.	R.1	1301	C.R.10	Restaur	Razoável, sem mobiliários, esta com truques falsos (de vagões).
C.M.	E.1	1718	C.M.11	B.Bagag	Mau, restaurar teto, todo madeiramento, laterais e frentes.
C.M.	B.17	1121	C.A.12	1ª clas	Mau, restaurar teto, bancos e estofos, vidraças.
C.M.	A.13	9803	C.L.13	Admtção	Mau, restaurar teto, bancos e estofos, vidraças e madeiramento

Ivo Arias.
 p/ Diretoria Operacional
 A.B.P.F.

Atenciosamente

Sem outro particular, valho-me da oportunidade para expressar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Total de 15 (quinze) veículos.

Observações: - a locomotiva 725 ex-CM., encontra-se no pátio de Campinas, aguardando liberação da Repasa.

Estrada de orig	Numero	Numero	Numero	Estado de conservação.
primit	Fepasa	VFCJ	Tipo	
E.F.B.	Bandeirante	-	Litorina	Mau, motor em pessimo estado, bancos e estofos, vidragas.
C.M.	E.52	-	B.Bagag	Pessimo, aproveita somente trunques, esta com estrado e caixao recuperaveis.
C.M.	725	-	Locomta	Regular para mau, com falta de peças vital ao funcionamento.
-	-	-	ALCO	-
-	-	-	Micado	-
-	-	-	2-8-0	-

continuação folha nº 1.

Associação Brasileira de Preservação Ferroviária



22 JUN 2012
 10h 21 (2)

PLANILHA RESUMO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

PLANILHA DOS BENS HISTÓRICOS LOCALIZADOS REFERENTE A CARTA DA ABPF CHT001/06-1982 DO TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

ITEM	FICHA	DATA DA INSP.	LOCAL	QUAN. TID. ITENS	DESCRIÇÃO DO BEM	Nº DO CONVENIO OU TERMO ADTIVO	Nº PAT./ TOMBO	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
1	2709	16/08/2013	Estação de Carlos Gomes	1	Carro Restaurante de Madeira nº R-1 CR-10	Carta da ABPF CHT001/06-1982	10	CMI	SIM	SIM	Carta Informando a FEPASA dos Materiais Rodantes Cedidos a ABPF
2	2741	21/08/2013	Estação de Carlos Gomes	1	Carro Passageiro de Madeira nº C-4 CA-8	Carta da ABPF CHT001/06-1982	C-4	CMI	SIM	SIM	Carta Informando a FEPASA dos Materiais Rodantes Cedidos a ABPF

FICHAS DE INSPEÇÃO





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2709

tb

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CARRO RESTAURANTE EM MADEIRA

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTAÇÃO
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO

TÉCNICOS DO IPHAN:
Mat: 99.830.227-9
31.035.727-6
Mat:

DATA DA INSPEÇÃO: 16/08/2013

F. ORIGEM: C.M.

MUNICÍPIO: CAMPINAS

UNidade Regional: São Paulo - URSAP

Nº. Patr./Tombo R-1(CR 10)	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Inf.	Estado Geral (aparência): <input checked="" type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim
Tipo de Bem: MATERIAL RODANTE	Valor Hist./Artist. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input checked="" type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não Funciona
Ferramental:	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Observações: FABRICANTE OFICINAS DA C.M. EM CAMPINAS, 24 PASSAGEIROS, SEGUNDO RELACÃO DA ABPF, TRATA-SE DE AQUISIÇÃO SUCEATADA.

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
 Adilson da Silva Barros
 INV/RFFSA
 Matr. 99.830.227-9
 Invenção da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2741

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2013	
BEM MÓVEL: CARRO DE PASSAGEIRO EM MADEIRA 2ª		F. ORIGEM : C.M.	
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. CARLOS GOMES PÁTIO DA ESTAÇÃO		MUNICÍPIO : CAMPINAS	
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS PAULO PRESOTO		Mat: 99.830.227-9 31.035.727-6	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo (CA-8)	Nº ORIGINAL C 4	Estado Geral (aparência):	
Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Inf.		Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	
Tipo do Bem: MATERIAL RODANTE		Funcionamento: <input checked="" type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não Funciona	
Valor Hist./Artist. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		Instalado no local de trabalho: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Observações: FAB. OFICINAS DA C.M. PROCEDENCIA CAMPINAS.			

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Adilson da Silva Barros
 Mat. 99.830.227-9
 INV/RFFSA
 Inventariança de Ex-tinta RFA - URSAP

IPHAN

DOS BENS NÃO LOCALIZADOS

PLANILHA RESUMO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

PLANILHA DOS BENS HISTÓRICOS NÃO LOCALIZADOS REFERENTE A CARTA DA ABPF CHT001/06-1982 DO TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARIUANA
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

ITEM	FICHA	DATA DA INSP.	LOCAL	QUANTID. ITENS	DESCRIÇÃO DO BEM	Nº DO CONVENIO OU TERMO ADITIVO	Nº PAT./ TOMBO	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIS. T. CULT.	TOMBADO	OBS
1			Trecho de Anhumas a Jaguariúna		Carro Passageiro Administração	CHT001/6/82	VFCL-2806-A1	CM	SIM		
2			Trecho de Anhumas a Jaguariúna		Carro Passageiro Restaurante Administração	CHT001/6/82	VFCL-2825-AR1	CM	SIM		
3			Trecho de Anhumas a Jaguariúna		Carro Passageiro Dormitório Administração	CHT001/6/82	VFCL-2823-AD1	CM	SIM		
4			Trecho de Anhumas a Jaguariúna		Carro Passageiro 1ª Classe	CHT001/6/82	VFCL-1101-B2	EFS	SIM		
5			Trecho de Anhumas a Jaguariúna		Carro Passageiro 2ª Classe	CHT001/6/82	VFCL-1203-C3	EFS	SIM		
6			Trecho de Anhumas a Jaguariúna		Carro Passageiro de Bagagem	CHT001/6/82	VFCL-1739-E22	CM	SIM		
7			Trecho de Anhumas a Jaguariúna		Carro Passageiro de Bagagem	CHT001/6/82	CFCL-2704-F2	CM	SIM		
8			Trecho de Anhumas a Jaguariúna		Carro Passageiro de Bagagem	CHT001/6/82	CFCL-1718E1	CM	SIM		
9			Trecho de Anhumas a Jaguariúna		Carro Passageiro 1ª Classe	CHT001/6/82	CFCL-1121B17	CM	SIM		
10			Trecho de Anhumas a Jaguariúna		Carro Passageiro Administração	CHT001/6/82	CFCL-QD803A13	CM	SIM		
11			Trecho de Anhumas a Jaguariúna		Litorina	CHT001/6/82	Bandeirante	EFB	SIM		
12			Trecho de Anhumas a Jaguariúna		Carro Passageiro de Bagagem	CHT001/6/82	VFCL-E2	CM	SIM		
13			Trecho de Anhumas a Jaguariúna		Locomotiva Mlcado Alco 280	CHT001/6/82	725	CM	SIM		

OFICIO N° 703/INV/RFSA/2015



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

Praga Procópio Ferreira, 86 sala 1110 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20221-901
Telefone: (21) 2291-2185 / Fax: (21) 2233-1390 – e-mail: comunicacao@rffsa.gov.br

Ofício nº *703*/INV/RFFSA/2015

Rio de Janeiro, *05* de agosto de 2015.

A Sua Senhoria o Senhor

HELIO GAZZETA

Presidente da ABPF

Rua Dr. Antônio Duarte da Conceição nº 1501

Estação Anhumas – EFCJ – Jardim Madalena

CEP: 13091-606 – Campinas - SP

Assunto: **Carta ABPF – CHT.001/6-82**

Senhor Presidente,

1. Fazemos referência aos bens cedidos a essa Associação Brasileira de Preservação Ferroviária - ABPF, conforme Carta ABPF – CHT.001/6-82, de 22/06/1982, para a utilização provisória e em caráter precário, dos bens integrantes do acervo histórico da RFFSA, descritos na Carta.

2. Sobre o assunto, cabe inicialmente informar que, por força da Lei n.º 11.483, de 31 de maio de 2007, a RFFSA foi extinta e teve o processo de inventário de seus bens, direitos e obrigações iniciado, sob a coordenação e supervisão do Ministério dos Transportes. De acordo com a referida Lei, cabe ao IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional receber e administrar os bens de valor artístico, histórico e cultural oriundos da RFFSA.

3. De modo a possibilitar a transferência dos bens cedidos, equipe desta Inventariança realizou inspeção dos bens móveis históricos, constatando divergências entre os bens encontrados e os relacionados na Carta, onde não foram localizados os bens constantes da planilha anexa.

4. Pelo exposto, comunicamos que a relação dos bens não localizados será parte integrante do Termo de Transferência a ser encaminhado ao IPHAN.

Atenciosamente,

MANOEL GERALDO COSTA
Inventariante

Anexo: Planilha de bens não localizados

C/C: AJNV/MP

PLANILHA DOS BENS NÃO LOCALIZADOS - CHT. 001/6-82

ITENS	DESCRIÇÃO DO BEM	Nº PATRIM.
1	Carro Passageiro Administração	VFCJ-2806-A1
2	Carro Passageiro Restaurante Administração	VFCJ-2825-AR1
3	Carro Passageiro Dormitório Administração	VFCJ-2823-AD1
4	Carro Passageiro 1ª Classe	VFCJ-1101-B2
5	Carro Passageiro 2ª Classe	VFCJ-1203-C3
6	Carro Passageiro de Bagagem	VFCJ-1739-E22
7	Carro Passageiro de Bagagem	CFCJ-2704-F2
8	Carro Passageiro de Bagagem	CFCJ-1718E1
9	Carro Passageiro 1ª Classe	CFCJ-1121B17
10	Carro Passageiro Administração	CFCJ-QD803A13
11	Litorina	Bandeirante
12	Carro Passageiro de Bagagem	VFCJ-E2
13	Locomotiva Micado Alco 280	725