

# Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura

## Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento

### Divisão de Outorga

**Francisco Antonello Marodin**  
Analista ambiental - Engenheiro-agrônomo

19 de junho de 2024

# Linha do tempo – Barragens monitoradas pelo DRHS

## Nível de Segurança

Barragem	Código SNISB	Município	01/mayo	02/mayo	03/mayo	04/mayo	05/mayo	06/mayo	07/mayo	08/mayo	09/mayo	10/mayo	11/mayo	12/mayo	13/mayo	14/mayo	15/mayo	16/mayo	17/mayo	18/mayo	19/mayo	20/mayo	21/mayo	22/mayo	23/mayo	24/mayo	25/mayo	26/mayo	27/mayo	28/mayo	29/mayo	30/mayo	31/mayo				
do Arroio Duro	6514	Camaquã	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal			
Capané	6421	Cachoeira do Sul	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta			
Filhos de Sepé	17114	Viamão	Alerta	Alerta	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção			
Sanchuri	5420	Uruguaiana	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal		
Samuara	27392	Caxias do Sul	Alerta	Alerta	Atenção	Atenção	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal		
Complexo Dal Bó	31408	Caxias do Sul	Alerta	Alerta	Atenção	Atenção	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal		
do Arroio Barracão	31410	Bento Gonçalves	Emergência	Emergência	Emergência	Emergência	Emergência	Emergência	Emergência	Emergência	Emergência	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal		
São Miguel (Rio Burati)	2993	Bento Gonçalves	Emergência	Emergência	Emergência	Emergência	Emergência	Emergência	Emergência	Emergência	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta		
Saturnino de Brito	12299	S. Martinho da Serra	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta		
PE Jânio Guedes	31412	São Jerônimo	Alerta	Alerta	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	
PE Tupi	31413	Taquari	Alerta	Alerta	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	
PE Belo Monte	31409	Eldorado do Sul	Emergência	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	
Santa Lúcia	31407	Putinga	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	
Santa Bárbara		Pelotas	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	
Lomba do Sabão	23889	Porto Alegre	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
do Lago	31411	Santa Rosa	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação
do Saibro	31414	Viamão	Emergência	Emergência	Emergência	Emergência	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta
9 - Espólio	6649	Glorinha	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação
VAC-04	6124	São Gabriel	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
VAC-06	6151	Santa Margarida do Sul	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
VAC-07	31521	Santa Margarida do Sul	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal

**LEGENDA:**

- Emergência
- Alerta
- Atenção
- Normal
- Sem classificação



## Nível de Segurança

Barragem	Código SNISB	Município	01/junho	02/junho	03/junho	04/junho	05/junho	06/junho	07/junho	08/junho	09/junho	10/junho	11/junho	12/junho	13/junho	14/junho	15/junho	16/junho	17/junho	18/junho	19/junho
do Arroio Duro	6514	Camaquã	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Capané	6421	Cachoeira do Sul	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta
Filhos de Sepé	17114	Viamão	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção
Sanchuri	5420	Uruguaiana	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Samuara	27392	Caxias do Sul	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Complexo Dal Bó	31408	Caxias do Sul	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
do Arroio Barracão	31410	Bento Gonçalves	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
São Miguel (Rio Burati)	2993	Bento Gonçalves	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta
Saturnino de Brito	12299	S. Martinho da Serra	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta	Alerta
PE Jânio Guedes	31412	São Jerônimo	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
PE Tupi	31413	Taquari	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
PE Belo Monte	31409	Eldorado do Sul	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Santa Lúcia	31407	Putinga	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção
Santa Bárbara		Pelotas	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Lomba do Sabão	23889	Porto Alegre	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
do Lago	31411	Santa Rosa	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação	Sem classificação
do Saibro	31414	Viamão	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção
9 - Espólio	6649	Glorinha	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
VAC-04	6124	São Gabriel	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
VAC-06	6151	Santa Margarida do Sul	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
VAC-07	31521	Santa Margarida do Sul	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal

**LEGENDA:**

- Emergência
- Alerta
- Atenção
- Normal
- Sem classificação









**CMPC CELULOSE  
RIOGRANDENSE LTDA**  
São Sepé – RS

- Volume normal : 643.047 m<sup>3</sup>
- Altura máxima da taipa: 7 m
- Combate a incêndio

**APURAÇÃO EM ANDAMENTO**



OFÍCIO CIRCULAR Nº 003/2024 – GAB/SEMA

Porto Alegre, 17 de junho de 2024.

AOS SENHORES EMPREENDEDORES DE BARRAGENS DE USOS MÚLTIPLOS E DE GERAÇÃO DE ENERGIA

Assunto: **Solicitação de informação sobre prazo de reparos de barragens de usos múltiplos e geração de energia**

Senhores

Ao cumprimentá-los cordialmente, a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, em atenção à Lei Estadual nº 10.350/1994, bem como considerando o disposto no parágrafo único do art. 14 do Decreto Estadual nº 52.931/2016 e na Lei Federal nº 12.334/2010, vem, com o presente, solicitar informações detalhadas sobre o prazo estimado para os reparos de barragens de usos múltiplos e de geração de energia, afetadas pelas enchentes e deslizamentos de terra.

Considerando o impacto significativo que a paralisação dessas barragens tem sobre a recuperação da economia e a infraestrutura do nosso Estado, é de extrema importância que tenhamos clareza sobre o cronograma de execução desses trabalhos. Tal informação é essencial para que possamos planejar e implementar medidas mitigadoras adequadas, garantindo a continuidade dos serviços essenciais e minimizando os efeitos adversos sobre a população e os setores produtivos.

Assim, solicitamos resposta a este Ofício Circular até o dia **24 de junho de 2024 (24/06/24)**, constando as informações requisitadas para o e-mail [gabinete@sema.rs.gov.br](mailto:gabinete@sema.rs.gov.br).

Certos de contar com a pronta colaboração dos empreendedores, reiteramos nosso compromisso com a transparência e a busca por soluções que assegurem o bem-estar da população gaúcha.

Atenciosamente,



Marjorie Kauffmann

Secretária de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura

**Francisco Antonello Marodin:** francisco-marodin@sema.rs.gov.br

---

**DIOUT:** divisao-outorga@sema.rs.gov.br

**SIOUT:** siout@sema.rs.gov.br

**Segurança de barragens:** seguranca-barragens@sema.rs.gov.br

**CRH:** crh@sema.rs.gov.br