



CODEVASF - EIXO LESTE





OPERAÇÃO JULHO 2022



DEMANDAS JULHO






Portal	Demanda PGA	Status Fornecimento	Início	Fim	Ofício
PE05L - Barra de Juá (TUD de Muquém)	Q=0,87 m ³ /s	Em atendimento	01/07/2022	31/12/2022	OFÍCIO Nº 220/2022/CFL/CGOF/DPE/SNSH-MDR
PE09L-Compesa Moxotó	Q=0,35 m ³ /s	Em atendimento	01/07/2020	-	-
Compesa Pajeú	Q=0,18 m ³ /s	Em atendimento	01/01/2020	-	-
PB01L-Monteiro	43 milhões de m ³	Atendido (05/08)	10/03/2022	05/08/2022	GS Nº 100/2022
PB01L-Monteiro	Q=3 m ³ /s	Em atendimento	05/08/2022	31/12/2022	E-mail MDR

COMPARATIVOS PGA

Acompanhamento fornecimento PGA 2022													
Pontos de Entrega	Vazões Médias	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
PE05L - Barra de Juá (TUD de Muquém)	PGA	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	Fornecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77					
PE09L-Compesa Moxotó + Adutora de Custódia	PGA	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Fornecimento	0,16	0,30	0,31	0,33	0,32	0,39	0,39					
Compesa Pajeú	PGA	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	Fornecimento	0,06	0,19	0,22	0,25	0,25	0,24	0,29					
PE11L- Açude da Barra (TUD de Campos)	PGA	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Fornecimento	0,70	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PB01L-Monteiro	PGA	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	2,44	2,44	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
	Fornecimento	0,35	3,70	3,33	3,47	3,81	3,45	2,98					

 FORNECIMENTO > PGA

COMPARATIVOS PGA (GRÁFICOS)





MANUTENÇÃO



INTERVENÇÕES – JULHO 2022

Manutenção dos motores WEG

Intervenção	Ações
Manutenção Motores WEG	• EBV-1 operando com uma MB (Motor desmontado e polos enviados a fabrica)
	• EBV-2 operando com uma MB (Motor desmontado e polos enviados a fabrica)
	• EBV-3 operando com uma MB (Motor desmontado e polos enviados a fabrica)
	• EBV-4 operando com uma MB (Motor desmontado)
	• EBV-5 operando com uma MB (Motor desmontado e polos enviados a fabrica)
	• EBV-6 operando com uma MB (Motor desmontado e polos enviados a fabrica)


MANUTENÇÕES AGOSTO

- Aferição da medição de vazão IPT – EBV-4 – 16/08/2022;

CACIMBA NOVA

CRONOGRAMA CACIMBA NOVA												
Etapa	AGO 22	SET 22	OUT 22	NOV 22	DEZ 22	JAN 23	FEV 23	MAR 23	ABR 23	MAI 23	JUN 23	JUL 23
Instalação de MNA e Piezômetros												
Testes e coleta de dados												
Elaboração da solução pela Consultoria												
Elaboração do TR/ET/Cotações												
Processo licitatório												
Execução - O prazo depende da solução a ser adotada pela consultoria												A depender da Solução

Contratação da Consultoria em Geotecnia LTDA – Paulo Cruz e Laércio Monteiro



OBRIGADO