

SALA DE SITUAÇÃO

Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

20/10/2020

Todos os dados estão sujeitos à consolidação posterior

** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC
*** - cota fornecida pela CPRM/2015
**** - cota de alerta adotada pela SUDAM/2015

Boa Vista - 14620000 ****

Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
17/10	176	166
18/10	169	159
19/10	160	150
* 20/10	154	144

Caracaraí - 14710000 ***

Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
17/10	229	239
18/10	224	234
19/10	217	227
* 20/10	210	220

Tabatinga - 10100000 ***

Data	Cota cm	Relação com a cota de inundação (cm)
17/10	221	-1089
18/10	208	-1103
19/10	201	-1109
* 20/10	186	-1124

Humaitá - 15630000 ***

Data	Cota cm	Relação com a cota de emergência (cm)
16/10	884	-1468
17/10	880	-1473
18/10	872	-1480
* 19/10	864	-1488

Porto Velho - 15400000 ****

Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
17/10	191	-1309
18/10	177	-1323
19/10	176	-1324
* 20/10	177	-1323

- Legenda**
- ▼ Postos fluviométricos.
 - ~ Rios
 - ☁ Bacia do Amazonas.

Estação	Vazante máxima (cm)	Cheia (cm)
Tabatinga	-86	1310
Rio Branco	164	1350
Caracaraí	-10	750
Moura	235	1496
Humaitá	833	2352
Porto Velho	163	1500
Manacapuru	254	1883
Manaus	1363	2894
Óbidos	-62	773
Boa vista	10	650
Abunã	515	2554

