SALA DE SITUAÇÃO
Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

23/09/2020

Todos os dados estão sujeitos à consolidação posterior

*** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC*

**** - cota fornecida pela CPRM/2015*

*****- cota de alerta adotada pela SUDAM/2015*



Boa Vista - 14620000 **

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	20/09	403	393
	21/09	393	383
	22/09	354	344
*	23/09	326	316

Caracarai - 14710000 *

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	20/09	434	444
	21/09	467	477
	22/09	467	477
*	23/09	448	458

Tabatinga - 10100000 *

	Data	Cota cm	Relação com a cota de inundação (cm)
	19/09	139	-1171
	20/09	138	-1173
	21/09	134	-1176
*	22/09	132	-1178

Manaus - 14990000 *

	Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
	20/09	2044	-850
	21/09	2018	-876
	22/09	1993	-901
*	23/09	1974	-920

Manacapuru - 14100000 *

	Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
	20/09	1057	-826
	21/09	1033	-850
	22/09	1009	-874
*	23/09	992	-891

Humaita - 15630000 *

	Data	Cota cm	Relação com a cota de emergência (cm)
	20/09	947	-1405
	21/09	942	-1410
	22/09	934	-1418
*	23/09	934	-1418

Porto Velho - 15400000 **

	Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
	20/09	280	-1220
	21/09	272	-1228
	22/09	275	-1226
*	23/09	253	-1247

Legenda

- Postos fluviométricos.
- Rios
- Bacia do Amazonas.

Estação	Vazante máxima (cm)	Cheia (cm)
Tabatinga	-86	1310
Rio Branco	164	1350
Caracaraí	-10	750
Moura	235	1496
Humaitá	833	2352
Porto Velho	163	1500
Manacapuru	254	1883
Manaus	1363	2894
Óbidos	-62	773
Boa vista	10	650
Abunã	515	2554

Fonte: www.ana.gov.br/telemetria