SALA DE SITUAÇÃO
Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

25/09/2020

Todos os dados estão sujeitos à consolidação posterior

*** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC*

**** - cota fornecida pela CPRM/2015*

*****- cota de alerta adotada pela SUDAM/2015*



Boa Vista - 14620000 **

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	22/09	354	344
	23/09	316	306
	24/09	290	280
*	25/09	275	265

Caracarai - 14710000 *

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	22/09	467	477
	23/09	436	446
	24/09	397	407
*	25/09	371	381

Tabatinga - 10100000 *

	Data	Cota cm	Relação com a cota de inundação (cm)
	22/09	132	-1178
	23/09	131	-1180
	24/09	128	-1183
*	25/09	125	-1185

Manaus - 14990000 *

	Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
	22/09	1993	-901
	23/09	1967	-927
	24/09	1946	-948
*	25/09	1928	-966

Manacapuru - 14100000 *

	Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
	22/09	1009	-874
	23/09	986	-897
	24/09	965	-918
*	25/09	950	-933

Humaita - 15630000 *

	Data	Cota cm	Relação com a cota de emergência (cm)
	22/09	934	-1418
	23/09	934	-1418
	24/09	932	-1420
*	25/09	920	-1432

Porto Velho - 15400000 **

	Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
	22/09	275	-1226
	23/09	254	-1246
	24/09	243	-1258
*	25/09	242	-1258

Legenda

- Postos fluviométricos.
- Rios
- Bacia do Amazonas.

Estação	Vazante máxima (cm)	Cheia (cm)
Tabatinga	-86	1310
Rio Branco	164	1350
Caracaraí	-10	750
Moura	235	1496
Humaitá	833	2352
Porto Velho	163	1500
Manacapuru	254	1883
Manaus	1363	2894
Óbidos	-62	773
Boa vista	10	650
Abunã	515	2554

Fonte: www.ana.gov.br/telemetria