ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

SALA DE SITUAÇÃO
Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

*** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC*
**** - cota fornecida pela CPRM/2015*
*****- cota de alerta adotada pela SUDAM/2015*

28/07/2020

Caracarai - 14710000 *

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	25/07	636	646
	26/07	661	671
	27/07	681	691
*	28/07	690	700

Boa Vista - 14620000 **

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	25/07	554	544
	26/07	571	561
	27/07	578	568
*	28/07	583	573

Tabatinga - 10100000 *

	Data	Cota cm	Relação com a cota de inundação (cm)
	24/07	823	-487
	25/07	810	-500
	26/07	801	-509
*	27/07	784	-526



Estação	Vazante máxima (cm)	Cheia (cm)
Tabatinga	-86	1310
Rio Branco	164	1350
Caracaraí	-10	750
Moura	235	1496
Humaitá	833	2352
Porto Velho	163	1500
Manacapuru	254	1883
Manaus	1363	2894
Óbidos	-62	773
Boa vista	10	650
Abunã	515	2554

Manaus - 14990000 *

	Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
	24/07	2790	-104
	25/07	2786	-108
	26/07	2782	-112
*	27/07	2777	-117

Manacapuru - 14100000 *

	Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
	24/07	1861	-23
	25/07	1856	-28
	26/07	1851	-32
*	27/07	1848	-35

Humaita - 15630000 *

	Data	Cota cm	Relação com a cota de emergência (cm)
	25/07	1378	-974
	26/07	1368	-984
	27/07	1361	-991
*	28/07	1356	-996

Porto Velho - 15400000 **

	Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
	25/07	516	-984
	26/07	501	-999
	27/07	478	-1022
*	28/07	463	-1037

Fonte: www.ana.gov.br/telemetria