

SALA DE SITUAÇÃO

Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

23/09/2022

Caracarai - 14710000 ***

Data	Cota (cm)	Relação com a vazante máxima (cm)
19/09/22	523	533
20/09/22	531	541
21/09/22	548	558
22/09/22	566	576
23/09/22	579	589

Boa Vista - 14620000 ****

Data	Cota (cm)	Relação com a vazante máxima (cm)
19/09/22	410	400
20/09/22	432	422
21/09/22	450	440
22/09/22	466	456
23/09/22	477	467

Manaus - 14990000 * ******

Data	Cota (cm)	Relação com a vazante máxima (cm)
19/09/22	2378	1015
20/09/22	2360	997
21/09/22	2340	977
22/09/22	2320	957
23/09/22	2304	941

Tabatinga - 10100000 ***

Data	Cota (cm)	Relação com a vazante máxima (cm)
19/09/22	99	185
20/09/22	88	174
21/09/22	78	164
22/09/22	68	154
23/09/22	58	144

Óbidos - 17050001 ****

Data	Cota (cm)	Relação com a vazante máxima (cm)
19/09/22	489	551
20/09/22	479	541
21/09/22	471	533
22/09/22	463	525
23/09/22	456	518

Legenda

- ▼ Postos fluviométricos.
- ~ Rios
- ☞ Bacia do Amazonas.

Estação	Vazante máxima (cm)	Cheia (cm)
Tabatinga	-86	1310
Rio Branco	164	1350
Caracarai	-10	750
Moura	235	1496
Humaitá	833	2352
Porto Velho	163	1500
Manacapuru	254	1883
Manaus	1363	2894
Óbidos	-62	773
Boa vista	10	650
Abunã	515	2554

Abunã - 15320002

Data	Cota (cm)	Relação com a vazante máxima (cm)
19/09/2022	902	387
20/09/2022	924	409
21/09/2022	983	468
22/09/2022	1030	515
23/09/2022	1045	530

Todos os dados estão sujeitos à consolidação posterior

** cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC

*** cota fornecida pela CPRM/2015

**** cota de alerta adotada pela SUDAM/2015