

SALA DE SITUAÇÃO

Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC

*** - cota fornecida pela CPRM/2015

**** - cota de alerta adotada pela SUDAM/2015

20/06/2018

 Boa Vista - 14620000 ****

| Data | Cota cm | Relação com a vazante máxima (cm) |
|---------|------------|--------------------------------------|
| 17/06 | 517 | 507 |
| 18/06 | 530 | 520 |
| 19/06 | 548 | 538 |
| * 20/06 | 565 | 555 |

 Óbidos - 17050001 ****

| Data | Cota cm | Relação com a cota de alerta (cm) |
|---------|------------|--------------------------------------|
| 17/06 | 728 | -45 |
| 18/06 | 730 | -43 |
| 19/06 | 730 | -43 |
| * 20/06 | 730 | -43 |

 Caracarái - 14710000 ***

| Data | Cota cm | Relação com a vazante máxima (cm) |
|---------|------------|--------------------------------------|
| 17/06 | 648 | 658 |
| 18/06 | 657 | 667 |
| 19/06 | 672 | 682 |
| * 20/06 | 685 | 695 |

 Boa Vista - 14620000 ****

| Data | Cota cm | Relação com a vazante máxima (cm) |
|---------|------------|--------------------------------------|
| 17/06 | 517 | 507 |
| 18/06 | 530 | 520 |
| 19/06 | 548 | 538 |
| * 20/06 | 565 | 555 |

 Óbidos - 17050001 ****

| Data | Cota cm | Relação com a cota de alerta (cm) |
|---------|------------|--------------------------------------|
| 17/06 | 728 | -45 |
| 18/06 | 730 | -43 |
| 19/06 | 730 | -43 |
| * 20/06 | 730 | -43 |

 Manaus - 14990000 ***

| Data | Cota cm | Relação com a cota da máxima cheia (cm) |
|---------|------------|--|
| 17/06 | 2834 | -60 |
| 18/06 | 2836 | -58 |
| 19/06 | 2838 | -56 |
| * 20/06 | 2840 | -54 |

 Tabatinga - 10100000 ***

| Data | Cota cm | Relação com a cota de inundação (cm) |
|---------|------------|---|
| 04/06 | 1144 | -166 |
| 05/06 | 1140 | -170 |
| 06/06 | 1134 | -176 |
| * 07/06 | 1130 | -180 |

 Boa Vista - 14620000 ****

| Data | Cota cm | Relação com a vazante máxima (cm) |
|---------|------------|--------------------------------------|
| 17/06 | 517 | 507 |
| 18/06 | 530 | 520 |
| 19/06 | 548 | 538 |
| * 20/06 | 565 | 555 |

 Óbidos - 17050001 ****

| Data | Cota cm | Relação com a cota de alerta (cm) |
|---------|------------|--------------------------------------|
| 17/06 | 728 | -45 |
| 18/06 | 730 | -43 |
| 19/06 | 730 | -43 |
| * 20/06 | 730 | -43 |

 Manacapuru - 14100000 ***

| Data | Cota cm | Relação com a cota da máxima cheia (cm) |
|---------|------------|--|
| 17/06 | 1894 | 11 |
| 18/06 | 1898 | 15 |
| 19/06 | 1900 | 17 |
| * 20/06 | 1901 | 18 |

 Tabatinga - 10100000 ***

| Data | Cota cm | Relação com a cota de inundação (cm) |
|---------|------------|---|
| 04/06 | 1144 | -166 |
| 05/06 | 1140 | -170 |
| 06/06 | 1134 | -176 |
| * 07/06 | 1130 | -180 |

 Boa Vista - 14620000 ****

| Data | Cota cm | Relação com a vazante máxima (cm) |
|---------|------------|--------------------------------------|
| 17/06 | 517 | 507 |
| 18/06 | 530 | 520 |
| 19/06 | 548 | 538 |
| * 20/06 | 565 | 555 |

 Óbidos - 17050001 ****

| Data | Cota cm | Relação com a cota de alerta (cm) |
|---------|------------|--------------------------------------|
| 17/06 | 728 | -45 |
| 18/06 | 730 | -43 |
| 19/06 | 730 | -43 |
| * 20/06 | 730 | -43 |

 Humaitá - 15630000 ***

| Data | Cota cm | Relação com a cota de emergência (cm) |
|---------|------------|--|
| 17/06 | 1817 | -535 |
| 18/06 | 1798 | -554 |
| 19/06 | 1781 | -571 |
| * 20/06 | 1772 | -580 |

 Tabatinga - 10100000 ***

| Data | Cota cm | Relação com a cota de inundação (cm) |
|---------|------------|---|
| 04/06 | 1144 | -166 |
| 05/06 | 1140 | -170 |
| 06/06 | 1134 | -176 |
| * 07/06 | 1130 | -180 |

 Boa Vista - 14620000 ****

| Data | Cota cm | Relação com a vazante máxima (cm) |
|---------|------------|--------------------------------------|
| 17/06 | 517 | 507 |
| 18/06 | 530 | 520 |
| 19/06 | 548 | 538 |
| * 20/06 | 565 | 555 |

 Óbidos - 17050001 ****

| Data | Cota cm | Relação com a cota de alerta (cm) |
|---------|------------|--------------------------------------|
| 17/06 | 728 | -45 |
| 18/06 | 730 | -43 |
| 19/06 | 730 | -43 |
| * 20/06 | 730 | -43 |

 Humaitá - 15630000 ***

| Data | Cota cm | Relação com a cota de emergência (cm) |
|---------|------------|--|
| 17/06 | 1817 | -535 |
| 18/06 | 1798 | -554 |
| 19/06 | 1781 | -571 |
| * 20/06 | 1772 | -580 |

 Tabatinga - 10100000 ***

| Data | Cota cm | Relação com a cota de inundação (cm) |
|---------|------------|---|
| 04/06 | 1144 | -166 |
| 05/06 | 1140 | -170 |
| 06/06 | 1134 | -176 |
| * 07/06 | 1130 | -180 |

 Rio Branco - 13600002 ****

| Data | Cota cm | Relação com a cota de alerta (cm) |
|---------|------------|--------------------------------------|
| 17/06 | 360 | -990 |
| 18/06 | 347 | -1003 |
| 19/06 | 334 | -1016 |
| * 20/06 | 324 | -1026 |

 Abunã - 15320002

| Data | Cota cm | Relação com a cota da máxima cheia (cm) |
|---------|------------|--|
| 17/06 | 1749 | -805 |
| 18/06 | 1733 | -821 |
| 19/06 | 1713 | -841 |
| * 20/06 | 1700 | -854 |

 Porto Velho - 15400000 ****

| Data | Cota cm | Relação com a cota de alerta (cm) |
|---------|------------|--------------------------------------|
| 17/06 | 1052 | -448 |
| 18/06 | 1024 | -476 |
| 19/06 | 1019 | -481 |
| * 20/06 | 1006 | -494 |

Legenda

- ▼ Postos fluviométricos.
- ~ Rios
- Bacia do Amazonas.

| Estação | Vazante máxima (cm) | Cheia (cm) |
|-------------|---------------------|------------|
| Tabatinga | -86 | 1310 |
| Rio Branco | 164 | 1350 |
| Caracarái | -10 | 750 |
| Moura | 235 | 1496 |
| Humaitá | 833 | 2352 |
| Porto Velho | 163 | 1500 |
| Manacapuru | 254 | 1883 |
| Manaus | 1363 | 2894 |
| Óbidos | -62 | 773 |
| Boa vista | 10 | 650 |
| Abunã | 515 | 2554 |