

# SALA DE SITUAÇÃO

## Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

\*\* - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC

\*\*\* - cota fornecida pela CPRM/2015

\*\*\*\* - cota de alerta adotada pela SUDAM/2015

22/06/2018

Boa Vista - 14620000 \*\*\*\*

Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
19/06	548	538
20/06	575	565
21/06	607	597
* 22/06	631	621

Óbidos - 17050001 \*\*\*\*

Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
19/06	730	-43
20/06	731	-42
21/06	730	-43
* 22/06	728	-45



Caracarái - 14710000 \*\*\*

Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
19/06	672	682
20/06	691	701
21/06	709	719
* 22/06	725	735

Tabatinga - 10100000 \*\*\*

Data	Cota cm	Relação com a cota de inundação (cm)
04/06	1144	-166
05/06	1140	-170
06/06	1134	-176
* 07/06	1130	-180

Manaus - 14990000 \*\*\*

Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
19/06	2838	-56
20/06	2840	-54
21/06	2841	-53
* 22/06	2841	-53

Manacapuru - 14100000 \*\*\*

Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
19/06	1900	17
20/06	1901	18
21/06	1903	20
* 22/06	1904	21

Humaitá - 15630000 \*\*\*

Data	Cota cm	Relação com a cota de emergência (cm)
19/06	1781	-571
20/06	1767	-585
21/06	1752	-600
* 22/06	1741	-611

Porto Velho - 15400000 \*\*\*\*

Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
19/06	1019	-481
20/06	993	-507
21/06	987	-513
* 22/06	961	-539




Rio Branco - 13600002 \*\*\*\*

Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
19/06	334	-1016
20/06	319	-1031
21/06	302	-1048
* 22/06	288	-1062

Abunã - 15320002

Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
19/06	1713	-841
20/06	1695	-859
21/06	1674	-880
* 22/06	1661	-893

### Legenda

-  Postos fluviométricos.
-  Rios
-  Bacia do Amazonas.

Estação	Vazante máxima (cm)	Cheia (cm)
Tabatinga	-86	1310
Rio Branco	164	1350
Caracarái	-10	750
Moura	235	1496
Humaitá	833	2352
Porto Velho	163	1500
Manacapuru	254	1883
Manaus	1363	2894
Óbidos	-62	773
Boa vista	10	650
Abunã	515	2554