

SALA DE SITUAÇÃO

Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC
 *** - cota fornecida pela CPRM/2015
 **** - cota de alerta adotada pela SUDAM/2015

23/08/2018

Boa Vista - 14620000 ****

Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
20/08	322	312
21/08	314	304
22/08	305	295
* 23/08	298	288

Óbidos - 17050001 ****

Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
20/08	600	-173
21/08	595	-178
22/08	590	-183
* 23/08	586	-187

Caracarái - 14710000 ***

Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
20/08	450	460
21/08	438	448
22/08	427	437
* 23/08	419	429

Manaus - 14990000 ***

Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
20/08	2676	-218
21/08	2669	-225
22/08	2662	-232
* 23/08	2656	-238

Tabatinga - 10100000 ***

Data	Cota cm	Relação com a cota de inundação (cm)
20/08	464	-846
21/08	462	-848
22/08	464	-846
* 23/08	471	-839

Manacapuru - 14100000 ***

Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
20/08	1706	-177
21/08	1698	-185
22/08	1691	-192
* 23/08	1685	-198

Humaitá - 15630000 ***

Data	Cota cm	Relação com a cota de emergência (cm)
20/08	1171	-1181
21/08	1172	-1180
22/08	1170	-1182
* 23/08	1161	-1191

Rio Branco - 13600002 ****

Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
20/08	285	-1065
21/08	285	-1065
22/08	272	-1078
* 23/08	253	-1097

Abunã - 15320002

Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
20/08	1065	-1489
21/08	1061	-1493
22/08	1060	-1494
* 23/08	1063	-1491

Porto Velho - 15400000 ****

Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
20/08	424	-1076
21/08	413	-1087
22/08	395	-1105
* 23/08	394	-1106

Legenda

- ▼ Postos fluviométricos.
- ~ Rios
- ☁ Bacia do Amazonas.

Estação	Vazante máxima (cm)	Cheia (cm)
Tabatinga	-86	1310
Rio Branco	164	1350
Caracarái	-10	750
Moura	235	1496
Humaitá	833	2352
Porto Velho	163	1500
Manacapuru	254	1883
Manaus	1363	2894
Óbidos	-62	773
Boa vista	10	650
Abunã	515	2554

