

# SALA DE SITUAÇÃO

## Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

\*\* - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC

\*\*\* - cota fornecida pela CPRM/2015

\*\*\*\* - cota de alerta adotada pela SUDAM/2015

26/07/2018

Boa Vista - 14620000 \*\*\*\*

Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
23/07	648	638
24/07	628	618
25/07	612	602
* 26/07	605	595

Óbidos - 17050001 \*\*\*\*

Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
23/07	683	-90
24/07	680	-93
25/07	678	-95
* 26/07	676	-97



Caracarái - 14710000 \*\*\*

Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
23/07	807	817
24/07	799	809
25/07	794	804
* 26/07	786	796

Tabatinga - 10100000 \*\*\*

Data	Cota cm	Relação com a cota de inundação (cm)
23/07	546	-764
24/07	545	-765
25/07	546	-764
* 26/07	547	-763

Manaus - 14990000 \*\*\*

Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
23/07	2813	-81
24/07	2810	-84
25/07	2806	-88
* 26/07	2804	-90

Manacapuru - 14100000 \*\*\*

Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
23/07	1870	-13
24/07	1867	-16
25/07	1862	-21
* 26/07	1859	-24

Humaitá - 15630000 \*\*\*

Data	Cota cm	Relação com a cota de emergência (cm)
23/07	1296	-1056
24/07	1279	-1073
25/07	1261	-1091
* 26/07	1245	-1107

Porto Velho - 15400000 \*\*\*\*

Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
23/07	502	-998
24/07	477	-1023
25/07	455	-1045
* 26/07	447	-1053




Rio Branco - 13600002 \*\*\*\*

Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
23/07	203	-1147
24/07	206	-1144
25/07	208	-1142
* 26/07	206	-1144

Abunã - 15320002

Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
23/07	1288	-1266
24/07	1270	-1284
25/07	1257	-1297
* 26/07	1250	-1304

### Legenda

-  Postos fluviométricos.
-  Rios
-  Bacia do Amazonas.

Estação	Vazante máxima (cm)	Cheia (cm)
Tabatinga	-86	1310
Rio Branco	164	1350
Caracarái	-10	750
Moura	235	1496
Humaitá	833	2352
Porto Velho	163	1500
Manacapuru	254	1883
Manaus	1363	2894
Óbidos	-62	773
Boa vista	10	650
Abunã	515	2554