SALA DE SITUAÇÃO
Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

11/11/2020

Todos os dados estão sujeitos à consolidação posterior

*** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC*

**** - cota fornecida pela CPRM/2015*

*****- cota de alerta adotada pela SUDAM/2015*

Caracarai - 14710000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	08/11	268	278
	09/11	311	321
	10/11	213	223
*	11/11	205	215

Boa Vista - 14620000 ****

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	08/11	265	255
	09/11	290	280
	10/11	327	317
*	11/11	325	315

Tabatinga - 10100000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a cota de inundação (cm)
	07/11	214	-1096
	08/11	206	-1104
	09/11	192	-1118
*	10/11	187	-1123

Manaus - 14990000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
	08/11	1650	-1244
	09/11	1653	-1241
	10/11	1655	-1239
*	11/11	1655	-1239

Humaita - 15630000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a cota de emergência (cm)
	08/11	942	-1410
	09/11	984	-1368
	10/11	1001	-1351
*	11/11	1001	-1351

Porto Velho - 15400000 ****

	Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
	08/11	343	-1157
	09/11	328	-1172
	10/11	325	-1175
*	11/11	336	-1164



Estação	Vazante máxima (cm)	Cheia (cm)
Tabatinga	-86	1310
Rio Branco	164	1350
Caracaraí	-10	750
Moura	235	1496
Humaitá	833	2352
Porto Velho	163	1500
Manacapuru	254	1883
Manaus	1363	2894
Óbidos	-62	773
Boa vista	10	650
Abunã	515	2554

Fonte: www.ana.gov.br/telemetria