SALA DE SITUAÇÃO
Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

14/03/2022

Caracarai - 14710000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	11/03	580	590
	12/03	610	620
	13/03	636	646
*	14/03	647	657

Boa Vista - 14620000 ****

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	11/03	547	537
	12/03	575	565
	13/03	582	572
*	14/03	576	566

Manaus - 14990000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
	11/03	2529	-365
	12/03	2536	-358
	13/03	2545	-349
*	14/03	2553	-341

Tabatinga - 10100000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a cota de inundação (cm)
	11/03	981	-330
	12/03	999	-311
	13/03	1020	-290
*	14/03	1020	-290

Óbidos - 17050001 ****

	Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
	11/03	656	-117
	12/03	656	-117
	13/03	658	-115
*	14/03	660	-113

Abunã - 15320002

	Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
	11/03	1990	-564
	12/03	1994	-560
	13/03	1994	-560
*	14/03	1992	-562



Estação	Vazante máxima (cm)	Cheia (cm)
Tabatinga	-86	1310
Rio Branco	164	1350
Caracaraí	-10	750
Moura	235	1496
Humaitá	833	2352
Porto Velho	163	1500
Manacapuru	254	1883
Manaus	1363	2894
Óbidos	-62	773
Boa vista	10	650
Abunã	515	2554

Todos os dados estão sujeitos à consolidação posterior

*** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC*

**** - cota fornecida pela CPRM/2015*

*****- cota de alerta adotada pela SUDAM/2015*

Fonte: www.ana.gov.br/telemetria