SALA DE SITUAÇÃO
Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

16/11/2020

Todos os dados estão sujeitos à consolidação posterior

*** cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC*

**** cota fornecida pela CPRM/2015*

*****- cota de alerta adotada pela SUDAM/2015*

Caracarai - 14710000 *

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	13/11	0	10
	14/11	205	215
	15/11	0	10
*	16/11	0	10

Boa Vista - 14620000 **

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	13/11	293	283
	14/11	270	260
	15/11	240	230
*	16/11	228	218

Tabatinga - 10100000 *

	Data	Cota cm	Relação com a cota de inundação (cm)
	12/11	175	-1136
	13/11	166	-1145
	14/11	162	-1148
*	15/11	161	-1149

Manaus - 14990000 *

	Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
	13/11	1658	-1236
	14/11	1659	-1235
	15/11	1663	-1231
*	16/11	1667	-1227

Humaita - 15630000 *

	Data	Cota cm	Relação com a cota de emergência (cm)
	13/11	990	-1362
	14/11	979	-1374
	15/11	975	-1378
*	16/11	974	-1378

Porto Velho - 15400000 **

	Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
	10/11	325	-1175
	11/11	312	-1188
	12/11	274	-1226
*	13/11	256	-1244



Legenda

- Postos fluviométricos.
- Rios
- Bacia do Amazonas.

Estação	Vazante máxima (cm)	Cheia (cm)
Tabatinga	-86	1310
Rio Branco	164	1350
Caracaraí	-10	750
Moura	235	1496
Humaitá	833	2352
Porto Velho	163	1500
Manacapuru	254	1883
Manaus	1363	2894
Óbidos	-62	773
Boa vista	10	650
Abunã	515	2554

Fonte: www.ana.gov.br/telemetria