# SALA DE SITUAÇÃO
## Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

**19/11/2020**

Todos os dados estão sujeitos à consolidação posterior

*** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC*

**** - cota fornecida pela CPRM/2015*

*****- cota de alerta adotada pela SUDAM/2015*

**Caracarai - 14710000 ***

| | Data | Cota cm | Relação com a vazante máxima (cm) |
|---|---|---|---|
| | 16/11 | 304 | 314 |
| | 17/11 | 283 | 293 |
| | 18/11 | 276 | 286 |
| * | 19/11 | 276 | 286 |

**Boa Vista - 14620000 ****

| | Data | Cota cm | Relação com a vazante máxima (cm) |
|---|---|---|---|
| | 16/11 | 227 | 217 |
| | 17/11 | 224 | 214 |
| | 18/11 | 221 | 211 |
| * | 19/11 | 218 | 208 |

**Tabatinga - 10100000 ***

| | Data | Cota cm | Relação com a cota de inundação (cm) |
|---|---|---|---|
| | 16/11 | 162 | -1148 |
| | 17/11 | 161 | -1149 |
| | 18/11 | 158 | -1153 |
| * | 19/11 | 156 | -1154 |

**Manaus - 14990000 ***

| | Data | Cota cm | Relação com a cota da máxima cheia (cm) |
|---|---|---|---|
| | 16/11 | 1668 | -1226 |
| | 17/11 | 1673 | -1221 |
| | 18/11 | 1678 | -1216 |
| * | 19/11 | 1682 | -1212 |




| Estação | Vazante máxima (cm) | Cheia (cm) |
|---|---|---|
| Tabatinga | -86 | 1310 |
| Rio Branco | 164 | 1350 |
| Caracaraí | -10 | 750 |
| Moura | 235 | 1496 |
| Humaitá | 833 | 2352 |
| Porto Velho | 163 | 1500 |
| Manacapuru | 254 | 1883 |
| Manaus | 1363 | 2894 |
| Óbidos | -62 | 773 |
| Boa vista | 10 | 650 |
| Abunã | 515 | 2554 |

**Humaita - 15630000 ***

| | Data | Cota cm | Relação com a cota de emergência (cm) |
|---|---|---|---|
| | 16/11 | 974 | -1378 |
| | 17/11 | 971 | -1381 |
| | 18/11 | 966 | -1386 |
| * | 19/11 | 960 | -1392 |

**Porto Velho - 15400000 ****

| | Data | Cota cm | Relação com a cota de alerta (cm) |
|---|---|---|---|
| | 16/11 | 187 | -1313 |
| | 17/11 | 188 | -1312 |
| | 18/11 | 162 | -1338 |
| * | 19/11 | 182 | -1318 |



Fonte: www.ana.gov.br/telemetria