SALA DE SITUAÇÃO
Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

20/11/2020

Todos os dados estão sujeitos à consolidação posterior

*** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC*

**** - cota fornecida pela CPRM/2015*

*****- cota de alerta adotada pela SUDAM/2015*

Caracarai - 14710000 *

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	17/11	283	293
	18/11	276	286
	19/11	275	285
*	20/11	273	283

Boa Vista - 14620000 **

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	17/11	224	214
	18/11	221	211
	19/11	217	207
*	20/11	215	205

Tabatinga - 10100000 *

	Data	Cota cm	Relação com a cota de inundação (cm)
	17/11	161	-1149
	18/11	158	-1153
	19/11	156	-1154
*	20/11	156	-1154

Manaus - 14990000 *

	Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
	17/11	1673	-1221
	18/11	1678	-1216
	19/11	1683	-1211
*	20/11	1688	-1206

Humaita - 15630000 *

	Data	Cota cm	Relação com a cota de emergência (cm)
	17/11	971	-1381
	18/11	966	-1386
	19/11	959	-1393
*	20/11	954	-1398

Porto Velho - 15400000 **

	Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
	16/11	187	-1313
	17/11	188	-1312
	18/11	162	-1338
*	19/11	182	-1318



Legenda

- Postos fluviométricos.
- Rios
- Bacia do Amazonas.

Estação	Vazante máxima (cm)	Cheia (cm)
Tabatinga	-86	1310
Rio Branco	164	1350
Caracaraí	-10	750
Moura	235	1496
Humaitá	833	2352
Porto Velho	163	1500
Manacapuru	254	1883
Manaus	1363	2894
Óbidos	-62	773
Boa vista	10	650
Abunã	515	2554

Fonte: www.ana.gov.br/telemetria