

SALA DE SITUAÇÃO

Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

21/09/2018

Boa Vista - 14620000 ****

Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
18/09	522	512
19/09	461	451
20/09	401	391
* 21/09	362	352

Óbidos - 17050001 ****

Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
18/09	468	-305
19/09	460	-313
20/09	452	-321
* 21/09	446	-327

Caracarái - 14710000 ***

Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
18/09	664	674
19/09	648	658
20/09	606	616
* 21/09	556	566

Manaus - 14990000 ***

Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
18/09	2406	-488
19/09	2394	-500
20/09	2382	-512
* 21/09	2373	-521

Tabatinga - 10100000 ***

Data	Cota cm	Relação com a cota de inundação (cm)
18/09	384	-926
19/09	385	-925
20/09	368	-942
* 21/09	229	-1081

Manacapuru - 14100000 ***

Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
18/09	1442	-441
19/09	1430	-453
20/09	1417	-466
* 21/09	1407	-476

Humaitá - 15630000 ***

Data	Cota cm	Relação com a cota de emergência (cm)
18/09	1058	-1294
19/09	1042	-1310
20/09	1037	-1315
* 21/09	1032	-1320

Rio Branco - 13600002 ****




Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
18/09	197	-1153
19/09	196	-1154
20/09	207	-1143
* 21/09	206	-1144

Abunã - 15320002

Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
18/09	932	-1622
19/09	926	-1628
20/09	923	-1631
* 21/09	919	-1635

Porto Velho - 15400000 ****

Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
18/09	290	-1210
19/09	277	-1223
20/09	274	-1226
* 21/09	256	-1244

Legenda
 Postos fluviométricos.
 Rios
 Bacia do Amazonas.

Estação	Vazante máxima (cm)	Cheia (cm)
Tabatinga	-86	1310
Rio Branco	164	1350
Caracarái	-10	750
Moura	235	1496
Humaitá	833	2352
Porto Velho	163	1500
Manacapuru	254	1883
Manaus	1363	2894
Óbidos	-62	773
Boa vista	10	650
Abunã	515	2554