# SALA DE SITUAÇÃO
## Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

**22/07/2022**




**Caracarai - 14710000 *****

| | Data | Cota cm | Relação com a vazante máxima (cm) |
|---|---|---|---|
| | 19/07 | 825 | 835 |
| | 20/07 | 821 | 831 |
| | 21/07 | 813 | 823 |
| * | 22/07 | 804 | 814 |

**Boa Vista - 14620000 ******

| | Data | Cota cm | Relação com a vazante máxima (cm) |
|---|---|---|---|
| | 19/07 | 671 | 661 |
| | 20/07 | 655 | 645 |
| | 21/07 | 635 | 625 |
| * | 22/07 | 619 | 609 |

**Manaus - 14990000 *****

| | Data | Cota cm | Relação com a cota da máxima cheia (cm) |
|---|---|---|---|
| | 19/07 | 2906 | 12 |
| | 20/07 | 2902 | 8 |
| | 21/07 | 2898 | 4 |
| * | 22/07 | 2895 | 1 |

**Tabatinga - 10100000 *****

| | Data | Cota cm | Relação com a cota de inundação (cm) |
|---|---|---|---|
| | 19/07 | 704 | -606 |
| | 20/07 | 700 | -611 |
| | 21/07 | 697 | -613 |
| * | 22/07 | 696 | -614 |

**Óbidos - 17050001 ******

| | Data | Cota cm | Relação com a cota de alerta (cm) |
|---|---|---|---|
| | 19/07 | 770 | -3 |
| | 20/07 | 768 | -5 |
| | 21/07 | 766 | -7 |
| * | 22/07 | 763 | -10 |

**Legenda**

- Postos fluviométricos.
- Rios
- Bacia do Amazonas.

| Estação | Vazante máxima (cm) | Cheia (cm) |
|---|---|---|
| Tabatinga | -86 | 1310 |
| Rio Branco | 164 | 1350 |
| Caracaraí | -10 | 750 |
| Moura | 235 | 1496 |
| Humaitá | 833 | 2352 |
| Porto Velho | 163 | 1500 |
| Manacapuru | 254 | 1883 |
| Manaus | 1363 | 2894 |
| Óbidos | -62 | 773 |
| Boa vista | 10 | 650 |
| Abunã | 515 | 2554 |

**Abunã - 15320002**

| | Data | Cota cm | Relação com a cota da máxima cheia (cm) |
|---|---|---|---|
| | 19/07 | 1085 | -1469 |
| | 20/07 | 1105 | -1449 |
| | 21/07 | 1095 | -1459 |
| * | 22/07 | 1082 | -1472 |

**Todos os dados estão sujeitos à consolidação posterior**

*** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC*

**** - cota fornecida pela CPRM/2015*

*****- cota de alerta adotada pela SUDAM/2015*