SALA DE SITUAÇÃO
Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

23/10/2020

Todos os dados estão sujeitos à consolidação posterior

*** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC*

**** - cota fornecida pela CPRM/2015*

*****- cota de alerta adotada pela SUDAM/2015*

Caracarai - 14710000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	20/10	208	218
	21/10	205	215
	22/10	205	215
*	23/10	205	215

Boa Vista - 14620000 ****

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	20/10	153	143
	21/10	145	135
	22/10	139	129
*	23/10	135	125

Tabatinga - 10100000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a cota de inundação (cm)
	20/10	184	-1126
	21/10	161	-1149
	22/10	164	-1146
*	23/10	163	-1147

Manaus - 14990000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
	20/10	1698	-1196
	21/10	1700	-1194
	22/10	1702	-1192
*	23/10	1701	-1193

Humaita - 15630000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a cota de emergência (cm)
	20/10	856	-1496
	21/10	853	-1500
	22/10	852	-1500
*	23/10	850	-1502

Porto Velho - 15400000 ****

	Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
	20/10	175	-1325
	21/10	156	-1344
	22/10	161	-1339
*	23/10	162	-1338



Legenda

- Postos fluviométricos.
- Rios
- Bacia do Amazonas.

Estação	Vazante máxima (cm)	Cheia (cm)
Tabatinga	-86	1310
Rio Branco	164	1350
Caracaraí	-10	750
Moura	235	1496
Humaitá	833	2352
Porto Velho	163	1500
Manacapuru	254	1883
Manaus	1363	2894
Óbidos	-62	773
Boa vista	10	650
Abunã	515	2554

Fonte: www.ana.gov.br/telemetria