SALA DE SITUAÇÃO
Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

26/01/2021



Caracarai - 14710000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	23/01	311	321
	24/01	306	316
	25/01	298	308
*	26/01	292	302

Boa Vista - 14620000 ****

	Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
	23/01	236	226
	24/01	231	221
	25/01	225	215
*	26/01	225	215

Manaus - 14990000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
	23/01	2375	-519
	24/01	2384	-510
	25/01	2392	-502
*	26/01	2400	-494

Tabatinga - 10100000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a cota de inundação (cm)
	23/01	1025	-285
	24/01	1027	-283
	25/01	1026	-284
*	26/01	1027	-283

Óbidos - 17050001 ****

	Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
	23/01	454	-319
	24/01	458	-315
	25/01	464	-309
*	26/01	469	-304

Legenda

- Postos fluviométricos.
- Rios
- Bacia do Amazonas.

Estação	Vazante máxima (cm)	Cheia (cm)
Tabatinga	-86	1310
Rio Branco	164	1350
Caracaraí	-10	750
Moura	235	1496
Humaitá	833	2352
Porto Velho	163	1500
Manacapuru	254	1883
Manaus	1363	2894
Óbidos	-62	773
Boa vista	10	650
Abunã	515	2554

Humaita - 15630000 ***

	Data	Cota cm	Relação com a cota de emergência (cm)
	22/01	1874	-478
	23/01	1894	-458
	24/01	1919	-433
*	25/01	1936	-416

Rio Branco - 13600002 ****

	Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
	23/01	928	-422
	24/01	1064	-286
	25/01	1092	-258
*	26/01	1093	-257

Todos os dados estão sujeitos à consolidação posterior

***** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC***

****** - cota fornecida pela CPRM/2015***

*******- cota de alerta adotada pela SUDAM/2015***