SALA DE SITUAÇÃO
Acompanhamento da Bacia do Rio Amazonas

26/01/2022

Caracarai - 14710000 ***

Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
23/01	325	335
24/01	321	331
25/01	306	316
* 26/01	294	304

Boa Vista - 14620000 ****

Data	Cota cm	Relação com a vazante máxima (cm)
23/01	267	257
24/01	249	239
25/01	233	223
* 26/01	227	217

Manaus - 14990000 ***

Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
23/01	2436	-458
24/01	2432	-462
25/01	2427	-467
* 26/01	2424	-470

Tabatinga - 10100000 ***

Data	Cota cm	Relação com a cota de inundação (cm)
23/01	504	-806
24/01	520	-791
25/01	524	-786
* 26/01	524	-786

Óbidos - 17050001 ****

Data	Cota cm	Relação com a cota de alerta (cm)
23/01	568	-205
24/01	568	-205
25/01	568	-205
* 26/01	569	-204



Estação	Vazante máxima (cm)	Cheia (cm)
Tabatinga	-86	1310
Rio Branco	164	1350
Caracaraí	-10	750
Moura	235	1496
Humaitá	833	2352
Porto Velho	163	1500
Manacapuru	254	1883
Manaus	1363	2894
Óbidos	-62	773
Boa vista	10	650
Abunã	515	2554

Abunã - 15320002

Data	Cota cm	Relação com a cota da máxima cheia (cm)
23/01	1774	-780
24/01	1793	-761
25/01	1795	-759
* 26/01	1797	-757

Todos os dados estão sujeitos à consolidação posterior

*** - cota de emergência fornecida pela CEDEC/AC*

**** - cota fornecida pela CPRM/2015*

*****- cota de alerta adotada pela SUDAM/2015*

SOE – Superintendência de Operações e Eventos Críticos **Fonte: www.ana.gov.br/telemetria**